

TRIBUNALE DI FORLÌ

Relazione di stima per R.G.. n° 03/23

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

ALLEGATO 3° - Lotto A

LOTTO A – Comune di Forlì (Fg.224 part.IIa 313 sub.12)

Foto 1 - Prospetto Nord-Est – Viale Roma



Foto 2 - Prospetto Nord-Ovest – Viale Roma



Foto 3 - Prospetto Sud-Ovest – Viale Roma



Foto 4 - Prospetto Sud-Ovest – Viale Roma



PIANO SEMINTERRATO

Foto 5 – retro - rampa di acceso



Foto 6 - retro - rampa di acceso




Foto 7 – Piano interrato – area esterna



Foto 8 - Piano interrato – area esterna



Foto 9 - Piano interrato – area esterna



Foto 10 – Piano interrato - magazzino



Foto 11 - Piano interrato - magazzino



Foto 12 - Piano interrato - magazzino



Foto 13 - Piano interrato - magazzino



Foto 14 - Piano interrato - magazzino




Foto 15 - Piano interrato – vano tecnico



Foto 16 - Piano interrato – vano tecnico



Foto 17 - Piano interrato – accesso alla CT



Foto 18 - Prospetto Nord-Ovest – Viale Roma



Foto 19 - CT



Foto 20 - CT



Foto 21 - Piano interrato – accesso alla zona servizi



Foto 22 - Piano interrato –zona servizi



Foto 23 - Piano interrato – spogliatoio



PIANO TERRA

Foto 24 – corte lato nord– Viale Roma



Foto 25 - corte lato nord– Viale Roma



Foto 26 - corte lato ovest– Viale Roma



Foto 27 - corte lato sud



Foto 28 - corte lato sud



Foto 29 – Ingresso principale – Viale Roma



Foto 30 – Piano terra – sala mostra



Foto 31 - Piano terra – sala mostra



Foto 32 - Piano terra – sala mostra



Foto 33 - Piano terra – sala mostra



Foto 34 - Piano terra – ripostiglio




Foto 35 - Piano terra – accesso dal piano S1



Foto 36 - Piano terra – sala mostra



Foto 37 - Piano terra – sala mostra

