



Foto 1 -vista dell'ingresso al complesso sito in Palermo corso dei Mille 1345



Foto 2 -vista dell'ingresso al complesso sito in Palermo corso dei Mille 1345





Foto 3 -vista della palazzina scala E ove al piano 1 è ubicato l'immobile pignorato



Foto 4 -vista del portone di 'ingresso alla palazzina





Foto 5 -particolare del prospetto- finestra del vano di ingresso dell'appartamento



Foto 6 -vista del vano di ingresso dell'appartamento





Foto 7 -particolare del vano di ingresso dell'appartamento



Foto 8 -vista del corridoio di disimpegno





Foto 9 -vista del balcone chiuso la veranda dell'appartamento



Foto 10 -vista del balcone chiuso la veranda dell'appartamento





Foto 11 -vista del balcone chiuso la veranda dell'appartamento



Foto 12 -vista della cucina dell'appartamento





Foto 13 -vista della cucina dell'appartamento



Foto 14 -vista del bagno principale dell'appartamento





Foto 15 -vista del bagno principale dell'appartamento



Foto 16 -vista di una camera dell'appartamento







Foto 17 -vista del balcone dell'appartamento



Foto 18 -vista della camera da letto dell'appartamento





Foto 19 -vista del doppio servizio igienico



Foto 20 -vista di altra camera da letto dell'appartamento





Foto 21 -vista del doppio servizio igienico



Foto 22 -vista del ripostiglio





Foto 23 -vista della fessurazione a pavimento della prima stanza




Foto 24 -vista della fessurazione a pavimento della prima stanza

