

**Allegati**

**n. 7) Documentazione fotografica**

*7/a - Numero 18 fotografie a colori dell'esterno e dell'interno degli immobili.*

Foto n. 1: vista esterno palazzina, Selci Lama-San Giustino, foglio 75, part. 186



Foto n. 2: vista esterno palazzina, Selci Lama-San Giustino, foglio 72, part. 186



Foto n. 3: vista esterno palazzina, Selci Lama-San Giustino, foglio 72, part. 186



Foto n. 4: Vista esterno accesso dal civico 25 di Via XX Settembre, Selci Lama, San Giustino



**Foto n. 5: Vista esterno, accesso dal civico 25A di Via XX Settembre, Selci Lama, San Giustino**



**Foto n. 6: Vista interno, accessi dal civico n. 25A e n. 25 e rampe di scale interne, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino**



Foto n. 7: Vista interno, foglio 75, part. 186 sub 19, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Abitazione al p.2, - Cucina



Foto n. 8: Vista interno, foglio 75, part. 186 sub 19, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Abitazione al p.2, - Soggiorno



**Foto n. 9: Vista interno, foglio 75, part. 186 sub 19, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Abitazione al p.2, - Soggiorno**



**Foto n. 10: Vista interno, foglio 75, part. 186 sub 19, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Abitazione al p.2, - Disimpegno**



**Foto n. 11: Vista interno, foglio 75, part. 186 sub 19, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Abitazione al p.2, Camera**



**Foto n. 12: Vista interno, foglio 75, part. 186 sub 19, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Abitazione al p.2, Camera**



**Foto n. 13: Vista interno, foglio 75, part. 186 sub 19, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Abitazione al p.2, Locale pluriuso o Cameretta**



**Foto n. 14: Vista interno, foglio 75, part. 186 sub 19, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Abitazione al p.2, Bagno**





**Foto n. 15: Vista esterno, foglio 75, part. 186 sub 19, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Abitazione al p.2, Terrazzo**



**Foto n. 16: Vista esterno, foglio 75, part. 186 sub 4, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Autorimessa al p.T, Garage**



**Foto n. 17: Vista interno, foglio 75, part. 186 sub 4, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Autorimessa al p.T, Garage**



**Foto n. 18: Vista interno, foglio 75, part. 186 sub 4, Via XX Settembre Selci Lama, San Giustino, Autorimessa al p.T, Ripostiglio retro-garage**

