

**ALLEGATO N°6**  
RILIEVO FOTOGRAFICO



## COMPENDIO PIGNORATO



Foto 1 – Ingresso al compendio pignorato da Via Piave, 97



Foto 2 - Cancello d'accesso al compendio pignorato (passo carrabile autorizzazione n°68/2021)





*Foto 3 - Unica via d'accesso al compendio pignorato*



*Foto 4 - Ingresso al villino unifamiliare, prospetto sud*





Foto 5 - Parete di confine dell'unità abitativa, prospetto ovest



Foto 6 - Parete di confine dell'unità abitativa, prospetto ovest





*Foto 7 - Recinzione di confine dell'unità abitativa, prospetto nord*



*Foto 8 - Ingresso al villino unifamiliare, prospetto ovest*





Foto 9 - Muretto di confine dell'unità abitativa, prospetto est



Foto 10 – Prospetto est dell'unità abitativa





Foto 11 – Vista dell'area adibita ai posti auto



Foto 12 - Vista dell'area adibita ai posti auto






Foto 13 - Vista dei due ingressi al compendio pignorato dal giardino privato del villino



Foto 14 - Generatore impianto di riscaldamento





Foto 15 - Giardino esterno di proprietà esclusiva



Foto 16 - Tettoia interna al giardino





Foto 17 - Tettoia interna al giardino



Foto 18 - Porticato antistante l'ingresso all'unità abitativa





Foto 19 - Porticato antistante l'ingresso all'unità abitativa



Foto 20 - Portoncino d'ingresso all'unità abitativa





Foto 21 - Portoncino d'ingresso all'unità abitativa



Foto 22- Vista della zona ingresso-salotto





Foto 23 - Vista della zona ingresso-salotto



Foto 24 - Vista della zona ingresso-salotto





Foto 25 - Vista della zona ingresso-salotto



Foto 26 - Vista della zona angolo cottura





Foto 27 - Vista angolo cottura



Foto 28 - Vista angolo cottura







Foto 29 – Vista del bagno



Foto 30 - Vista del bagno





*Foto 31 -Soppalco sopra la doccia*



*Foto 32 - Vista controsoffitto e piccolo soppalco armadio*