

*Ing. Marco Appolloni*

## **ALLEGATO N.1**

*Documentazione fotografica*

Ing. Marco Appolloni




Foto (Vista Satellitare individuazione cespiti)




Foto (Vista Satellitare individuazione cespiti)

**Ing. Marco Appolloni**



Foto (Individuazione cespiti)

**Ing. Marco Appolloni**

FABBRICATO SUB 6 (crollato)



Foto 1 (Prospetto Est)



Foto 2 (Particolare prospetto Est)

**Ing. Marco Appolloni**

FABBRICATO SUB 4-5 (lesionato ed inagibile)



Foto 1 (Prospetto Sud)



Foto 2 (Prospetto Est)

**Ing. Marco Appoloni**



Foto 3 (Prospetto Nord)



Foto 4 (Prospetto Ovest)

**Ing. Marco Appolloni**



Foto 5 (Ingresso)



Foto 6 (Scala)

**Ing. Marco Appolloni**



Foto 5 (Sala)



Foto 6 (Sala-Cucina)



**Ing. Marco Appolloni**



Foto 7 (Cucina)



Foto 8 (Camera 1)

**Ing. Marco Appolloni**



Foto 9 (Garage)



Foto 10 (Bagno 2)

**Ing. Marco Appolloni**



Foto 11 (Bagno 2)



Foto 12 (Camera 2)

**Ing. Marco Appolloni**



Foto 13 (Corridoio )



Foto 14 (Corridoio)

**Ing. Marco Appolloni**



Foto 15 (Camera 3)



Foto 16 (Camera 4)

**Ing. Marco Appolloni**



Foto 17 (Camera 5)



Foto 18 (Camera 5)

**Ing. Marco Appolloni**



Foto 19 (Sala 2)



Foto 20 (Scala)

**Ing. Marco Appoloni**



Foto 21 (Sottotetto)



Foto 22 (Sottotetto)



**Ing. Marco Appolloni**



Foto 23 (Sottotetto)

**Ing. Marco Appolloni**

FABBRICATO SUB 7 (demolito)



Foto (individuazione area sedime fabbricato demolito)



Foto (individuazione area sedime fabbricato demolito)

**Ing. Marco Appoloni**



Foto 1 (area sedime fabbricato demolito)



Foto 1 (area sedime fabbricato demolito)