



EDIFICIO "B"  
via Rosario n.5 GISSI  
RILIEVO FOTO  
Immobile Int.10 Piano 2°  
Facciata SUD



EDIFICIO 'B'  
via Rosario n.5 GISSI

RILIEVO FOTO  
Accessorio CANTINA  
INTERRATO



piano cantine vicinale



FOTO A\_edificio \_B\_



FOTO B\_facciata immobile Sud



FOTO C\_portone edificio



FOTO D\_ingresso edificio



FOTO 1\_corpo scala



FOTO 2\_int.10



FOTO 3\_ingresso



FOTO 4\_tinello-cucina



FOTO 5\_soggiorno



FOTO 6\_letto2




FOTO 7\_letto3



FOTO 8\_disimpegno





FOTO 9\_w.c.



FOTO 10\_bagno



FOTO 11\_vista dal balcone sud



FOTO 12\_dis. cantine



FOTO 13\_interno Cantina



FOTO 14\_interno Cantina



FOTO 15\_ Caldaia Metano



FOTO 16\_videocitofono ingresso



FOTO 17\_parabola