

CTU

Dott. Ing. Caterina Cocco

Via Milazzo, 106 - 09047 Selargius (Ca)

Cell. 3402374302

CF: CCCC RN79D70B354U

e-mail: cat.cocco@tiscali.it – caterina.cocco@ingpec.eu

# **TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI**

**ESECUZIONI IMMOBILIARI R. E. n. 235/2017**

**GIUDICE ESECUZIONI IMMOBILIARI – DOTT. SSA FLAMINIA IELO**

***RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO***  
***- ALLEGATI -***




CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. – N. 235/2017 R.E.



## **Allegato A – Documentazione fotografica**

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.





CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO  
Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
1	 <p data-bbox="316 925 997 958">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – vista dall'alto</p>
2	 <p data-bbox="316 1632 981 1666">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – fronte strada</p>

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
3	 <p data-bbox="320 1061 1098 1093">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – vista frontale e laterale</p>
4	 <p data-bbox="323 1960 922 1991">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – fronte</p>



CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
5	 <p data-bbox="322 1120 1139 1151">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – scala esterna lato anteriore</p>
6	 <p data-bbox="322 1957 1139 1989">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – scala esterna lato anteriore</p>



## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
7	 <p data-bbox="325 1120 1302 1151">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – scala esterna lato anteriore piano interrato</p>
8	 <p data-bbox="325 1962 1225 1993">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – gradini scala esterna lato anteriore</p>

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO



Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
9	 <p data-bbox="325 1120 1228 1151">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – vista laterale con scale antincendio</p>
10	 <p data-bbox="325 1962 1228 1993">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – vista laterale con scale antincendio</p>



## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
11	 <p data-bbox="316 1106 970 1137">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – lato sinistro</p>
12	 <p data-bbox="323 1966 1010 1998">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – lato posteriore</p>



## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
13	 <p data-bbox="325 1133 1038 1167">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – cortile posteriore</p>
14	 <p data-bbox="336 1973 979 2007">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – lato destro</p>

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
15	 <p data-bbox="316 1111 1158 1142">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale tecnico piano interrato</p>
16	 <p data-bbox="323 1966 1189 1998">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale distribuzione piano terra</p>



## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
17	 <p data-bbox="316 1041 1182 1070">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale distribuzione piano terra</p>
18	 <p data-bbox="325 1899 1190 1928">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale distribuzione piano terra</p>

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
19	 <p data-bbox="316 1041 1286 1070">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – uffici nel locale distribuzione piano terra</p>
20	 <p data-bbox="325 1886 1393 1951">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – servizi igienici e deposito nel locale distribuzione piano terra</p>


## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
21	 <p data-bbox="316 1111 1150 1142">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – fessure corpo montacarichie</p>


## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
22	 <p data-bbox="325 1384 1390 1451">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – servizi igienici e deposito nel locale distribuzione piano terra</p>

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO



Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
23	 <p data-bbox="325 1391 1230 1420">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – assenza di coprifili in diverse porte</p>




## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
24	 <p data-bbox="316 1111 1158 1137">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale magazzino piano terra</p>
25	 <p data-bbox="323 1962 1166 1989">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale magazzino piano terra</p>


## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
26	 <p data-bbox="323 1384 1166 1417">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale magazzino piano terra</p>


## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
27	 <p data-bbox="323 1384 1066 1417">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – archivio piano terra</p>



## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
28	 <p data-bbox="323 1384 1150 1417">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – archivio e uffici piano terra</p>


## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
29	 <p data-bbox="316 1111 1171 1142">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale magazzino piano primo</p>
30	 <p data-bbox="325 1951 1378 2018">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – separatore con scaffalatura metallica tra il locale magazzino e il locale esposizione piano primo con lampade smontate</p>



## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
31	 <p data-bbox="328 1066 1278 1126">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale magazzino piano primo, assenza pavimentazione</p>
32	 <p data-bbox="328 1921 1054 1957">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale esposizione</p>



## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
33	 <p data-bbox="316 1077 1182 1106">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale esposizione piano primo</p>
34	 <p data-bbox="323 1921 1334 1984">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – locale esposizione verso il locale magazzino piano primo</p>

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO



Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
35	 <p data-bbox="316 1037 1326 1104">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – corpo scala-ascensore sul locale esposizione piano primo</p>
36	 <p data-bbox="323 1899 1115 1928">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – corpo scala piano primo</p>



## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
37	 <p data-bbox="1114 936 1316 974">09.12.2020</p> <p data-bbox="316 1041 1042 1070">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – uffici piano primo</p>
38	 <p data-bbox="1106 1787 1308 1825">09.12.2020</p> <p data-bbox="323 1899 1050 1928">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – uffici piano primo</p>


## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
39	 <p data-bbox="316 1111 1042 1137">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – uffici piano primo</p>

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
40	 <p data-bbox="323 1384 1050 1417">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – uffici piano primo</p>

N. foto	Immagine
41	 <p data-bbox="322 1451 1050 1485">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – uffici piano primo</p>

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO


Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
42	 <p data-bbox="323 1384 1150 1417">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – servizi igienici piano primo</p>

N. foto	Immagine
43	 <p data-bbox="320 1126 1046 1155">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – uffici piano primo</p>
44	 <p data-bbox="325 1966 1390 1995">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – archivio piano primo, assenza coprifili della porta</p>

## CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale ordinario di Cagliari - SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE - C.T.U. - N. 235/2017 R.E.

N. foto	Immagine
45	 <p data-bbox="323 1384 1225 1417">Sestu, strada provinciale elmas-sestu, km 2400 – ulteriore porta con coprifili assenti</p>