

ALLEGATO 5.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMMOBILE SITO IN IGLESIAS – VIA E. TOTI, 7

[FOGLIO 1 MAPPALE 3494 SUB 3]



Vista immobile da Google MAPS




Foto 1: vista esterno immobile da Via Toti – Ingresso pedonale



Foto 2: vista esterno immobile da Parcheggio sul retro





Foto 3: vista esterno immobile da cortile ingresso



Foto 4: vista interno scale di accesso



Foto 5: vista interno scale di accesso



Foto 6: vista interno – portoncino ingresso immobile piano terzo
(Foglio 1 mapp 3494 sub 3)





Foto 7: vista interna – soggiorno



Foto 8: vista interna – soggiorno



Foto 9: vista interna – soggiorno



Foto 10: particolare muffa e umidità su parete esterna soggiorno



Foto 11: particolare muffa e umidità su parete esterna e crepa sul soffitto del soggiorno



Foto 12: andito su porta cucina






Foto 13: andito su porta ingresso




Foto 14: Studio




Foto 15: Studio




Foto 16: Camera





Foto 17: Cucina



Foto 18: Cucina




Foto 19: Bagno



Foto 20: Ripostiglio






Foto 21: vista balcone su parcheggio



Foto 22: vista lavatoio su balcone




Foto 23: vista balcone su via Toti



Foto 24: vista balcone su via Toti





Foto 25: Camera da letto



Foto 26: Camera da letto

