





1-Ingressi del locale da via Murri



2-Vista d'insieme prospetto nord-via Murri



3-Ingrosso su spazio condominiale



4-Vista interno da sud a nord lato adiacente alla scala con locale sottoscala non abitabile (h 1,40 ml)




5-Vista dall'interno degli ingressi in metallo e vetro



6-Vista generale dell'interno (come foto 4), dal fondo verso l'ingresso con serranda metallica su via Murri



7- Vista generale dell'interno in posizione opposta a foto 6 – Vista dei picchetti in ferro di delimitazione area condominiale




8- Vari materiali di rifiuto depositati all'interno del locale




9- Scala, in fondo al locale, di accesso al cavedio dove sono allocati i piccoli ripostigli e wc



10- Ingresso al cavedio in cima alla scala di cui alla foto 9



11- Scale esterna al locale e di pertinenza dello stesso, con accesso sia dal corridoio condominiale che dall'interno del locale



12- Particolare della scala esterna al locale di cui alla foto 11



13- Altra vista (dall'alto) della scala esclusiva esterna al locale



14- Scala esclusiva di foto 13 con porta accesso a scala condominiale



15- Altro particolare della scala esclusiva



16- Accesso dall'interno del locale alla scala esclusiva esterna