

Allegato 9 Documentazione fotografica



Foto 1 - Vista dell'ingresso da Via dell'Artigianato (part. 426, non pignorata)



Foto 2 - Vista della corte (part. 108 sub. 9)



Foto 3 - Vista dell'accesso alla scala (part. 108 sub. 5) e della corte (part. 108 sub. 9)



Foto 4 – Sottoscala che conduce al seminterrato (part. 108 sub. 7)




Foto 5 – Scala (part. 108 sub. 5)



Foto 6 – Abitazione piano 1°, bagno (part. 108 sub. 7)



Foto 7 – Abitazione piano 1°, bagno (part. 108 sub. 7)




Foto 8 – Vista del Soggiorno (sub. 7)



Foto 9 – Vista della cucina (sub. 7)



Foto 10 – Camera da letto (sub. 7)



Foto 11- Ufficio (part. 108 sub. 8)




Foto 12- Bagno dell'ufficio (part. 108 sub. 8)



Foto 13- Ufficio (part. 108 sub. 8)




Foto 14 e 15 – Magazzino al piano terra (non accatastato)



Foto 16 e 17 – Antibagno e bagno del magazzino al piano terra (non accatastato)

Foto 18, 19 e 20
Viste della corte lato sud
(part. 108 sub. 9)





Foto 21, 22, 23 e 24
Viste del locale laboratorio al piano terra (part. 108 sub. 8)





Foto 25 e 26
Viste interna ed esterna del magazzino lato sud (part. 108 sub. 8)




Foto 27 e 28
Viste del laboratorio artigianale (part. 108 sub. 8)