

**ALL. 6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



## ALL. 6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Fotografia 1. Localizzazione dell'immobile  
– fonte google maps**





Fotografia 2. Vista aerea (2013) – fonte <https://www.sardegnaeoportale.it/webgis2/sardegnafotoaeree/>



Fotografia 3. Vista dell'accesso al piazzale asfaltato dalla strada provinciale





**Fotografia 4. Vista del secondo accesso carrabile posto lungo l'area recintata e verso la rampa**



**Fotografia 5. Vista del prospetto principale e dell'ingresso al fabbricato**






**Fotografia 6. Vista dell'interno, piano terra**



**Fotografia 7. Vista dell'interno, piano terra**





**Fotografia 8. Vista dell'interno verso l'ingresso ai servizi**



**Fotografia 9. Vista del disimpegno davanti ai servizi**





Fotografia 8. Vista del locale wc – disabili



Fotografia 9. Vista del secondo locale wc





Fotografia 9. Vista del terzo locale wc



Fotografia 10. Vista dell'ingresso al vano scala







**Fotografia 11. Vista del vano scala**



**Fotografia 12. Vista del vano scala, verso il piano seminterrato**





**Fotografia 13. Vista del piano seminterrato**



**Fotografia 14. Vista del piano seminterrato**





**Fotografia 15. Vista del piano seminterrato, ingresso dal piazzale esterno**



**Fotografia 16. Vista del piano seminterrato**





**Fotografia 17. Impianto elettrico, dettagli**



**Fotografia 18. Impianto elettrico, quadro**





**Fotografia 19: vista del prospetto laterale (sud-est) dal piazzale esterno**



**Fotografia 20: vista dell'accesso carrabile dal piazzale**





**Fotografia 21: vista del prospetto posteriore**



**Fotografia 22: vista del prospetto laterale (nord-ovest)**



