

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**  
**DELL'ESISTENTE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'ESISTENTE**



Fotografia n. 1 = Vista del Condominio "Residenza Europa" da Largo Europa






Fotografia n. 2 = Vista del prospetto EST del Condominio  
"Residenza Europa"






Fotografia n. 3 = Vista della porta d'ingresso dell'appartamento  
(attualmente in comune con l'unità immobiliare  
censita al Foglio 42 Mappale 1071 Subalterno 43)





Fotografia n. 4 = Vista della scala di accesso all'appartamento





Fotografia n. 5 = Vista dell'accesso all'appartamento





Fotografia n. 6 = Vista interna del soggiorno






Fotografia n. 7 = Vista interna dell'angolo cottura









Fotografia n. 8 = Vista interna di una camera






Fotografia n. 9 = Vista interna di una camera





Fotografia n. 10 = Vista interna di un bagno





Fotografia n. 11 = Vista interna di un bagno





Fotografia n. 12 = Vista di un balcone

Isola Sant' Antonio, li 18.04.2023

Geom. Enrico Balduzzi

