

TRIBUNALE DI CUNEO

* * *

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

R.G. N. 111/2023

PROMOSSA DA:

[REDACTED]

contro

[REDACTED]

ALLEGATO N. 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





Fotografia A.1 - LOTTO 1 - COMUNE DI BONVICINO - CAPANNONE AGRICOLO FG. 5 MAPP. 415



Fotografia A.2





Fotografia A.3



Fotografia A.4





Fotografia A.5



Fotografia A.6 - vista porzione copertura in parte difforme





Fotografia A.7 - vista area sottostante porzione in difformità



Fotografia A.8 - Cabina Enel (sub. 4)





Fotografia A.9 - LOTTO 2 - COMUNE DI MARSAGLIA - CAPANNONE AGRICOLO FG. 13 MAPP. 515



Fotografia A.10





Fotografia A.11



Fotografia A.12





Fotografia A.13



Fotografia A.14 - zona danneggiata colpita da evento atmosferico rilevante (pannelli fotovoltaici e manto di copertura)





Fotografia A.15 - LOTTO 3 - COMUNE DI MARSAGLIA - CAPANNONE AGRICOLO FG. 13 MAPP. 523



Fotografia A.16





Fotografia A.17



Fotografia A.18





Fotografia A.19

