

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°1: inquadramento aerofotogrammetrico della zona entro cui gravitano gli immobili



Foto n°2: fotogramma di maggior dettaglio con indicazione dell'immobile

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°3: individuazione dell'intorno dell'immobile




Foto n°4: vista aerea dell'immobile

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°5: facciata principale immobile (est) con accessi separati al ristorante (sx) e all'unità abitativa (ds)



Foto n°6: loggiato di accesso



Foto n°7: accesso al ristorante

ALLEGATO FOTOGRAFICO

RISTORANTE

e MAGAZZINO INTERRATO



Foto n°51: ingresso al ristorante



Foto n°52: piccola hall di ingresso



Foto n°53: sala ristorante verso nord est



Foto n°54: vista della sala verso ovest



Foto n°55: vista sala ristorante verso est



Foto n°56: zona bar verso nord

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°57: interno bar




Foto n°58: accesso al disimpegno a nord ovest




Foto n°59: disimpegno




Foto n°60: cucina ad ovest

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°61: altra vista cucina




Foto n°62: altra vista cucina



Foto n°63: saletta verso ovest



Foto n°64: disimpegno verso giardino di inverso



Foto n°65: altra vista disimpegno




Foto n°66: servizi igienici del locale verso ovest

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°67: altra vista servizi igienici



Foto n°68: altra vista servizi igienici



Foto n°69: altro wc verso est



Foto n°70: giardino di inverno abusivo – vista verso ovest

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°71: altra vista giardino di inverno



Foto n°72: altra vista giardino di inverno verso est




Foto n°73: piccolo giardino interno



Foto n°74: altra vista giardino di inverno



Foto n°75: altra vista giardino di inverno




Foto n°76: altra vista giardino di inverno

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°77: zona griglia (portico secondo catasto)



Foto n°78: altra vista zona griglia




Foto n°79: vista da portico verso magazzino




Foto n°80: magazzino



Foto n°81: altra vista magazzino




Foto n°82: contatori del ristorante

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°83: quadro elettrico del ristorante




Foto n°84: altri quadri elettrico




Foto n°85: altro contatore




Foto n°86: scale verso interrato

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto n°87: verso interrato




Foto n°88: arrivo interrato




Foto n°89: ampio spazio in interrato




Foto n°90: altra vista interrato

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto n°91: altra vista interrato