

LOTTO 2 CERIGNOLA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESTERNO

FOTO N°15 PROSPETTO PRINCIPALE



FOTO N°16 ALTRA VISUALE DEL PROSPETTO PRINCIPALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
INTERNO

FOTO N°17 PORTICATO DI ACCESSO



FOTO N°18 TINELLO / PRANZO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
INTERNO

FOTO N°19 CAMERETTA (PARTICOLARE DELLA FINESTRA NON AUTORIZZATA)




FOTO N°20 CAMERA DA LETTO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
INTERNO

FOTO N°21 BAGNO PRINCIPALE



FOTO N°22 CAMERETTA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
INTERNO

FOTO N°23 SOGGIORNO



FOTO N°24 CUCINA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
INTERNO

FOTO N°25 BAGNO DI SERVIZIO



FOTO N°26 LASTRICO SOLARE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
INTERNO

FOTO N°27 RAMPA DI ACCESSO ALL'AUTORIMESSA



FOTO N°28 INTERNO AUTORIMESSA

