



Foto 1 Prospetto sud/est fabbricato da strada



Foto 2 Prospetto sud fabbricato da strada



Foto 3 Prospetto est fabbricato da strada



Foto 4 Prospetto nord/est fabbricato da strada



Foto 5 ingresso pedonale/carraio civ.41



Foto 6 Prospetto sud/est locale di sgombero posto all'interno corrale



Foto 7 Prospetto nord/est locale di sgombero da interno cortile



Foto 8 Prospetto sud fabbricato da interno cortile



Foto 9 Prospetto sud fabbricato da interno cortile




Foto 10 Ingresso/scala accesso al piano primo



Foto 11 Camera piano primo



Foto 12 Cucina piano primo




Foto 13 Cucina piano primo



Foto 14 Corridoio piano primo



Foto 15 Corridoio piano primo



Foto 16 Camera piano primo





Foto 17 Bagno piano primo



Foto 18 Camera piano primo



Foto 19 Ripostiglio piano primo



Foto 20 Cucina/soggiorno piano terra



Foto 21 Corridoio piano terra



Foto 22 Camera piano terra



Foto 23 Camera piano terra



Foto 24 Bagno piano terra



Foto 25 Cantina piano interrato



Foto 26 Locale di sgombero c.t. piano terra



Foto 27 Locale di sgombero c.t. piano terra (particolare caldaia non funzionante)



Foto 28 Locale di sgombero (fabbricato interno cortile) piano terra



Foto 29 Locale di sgombero (fabbricato interno cortile) piano terra



Foto 30 Locale di sgombero (fabbricato interno cortile) piano terra



Foto 31 Locale di sgombero (fabbricato interno cortile) scala accesso piano primo



Foto 32 Locale di sgombero (fabbricato interno cortile) piano primo