

confini dell'immobile nr. 358 sub. 3 CF



foto 1: veduta prospetto Sud


confine dell'immobile nr. 358 sub. 3 CF



foto 2 : veduta prospetto Nord



confine dell'immobile nr. 358 sub.3 CF



**foto 3 : veduta
prospetto Nord**



foto 4 : servitù di passaggio





foto 5 : cortile / giardino



foto 6 : ingresso





foto 7 : vano attualmente utilizzato come cucina ma urbanisticamente adibito a sgombero



foto 8 : portico





foto 9 : cantina



foto 10: scala interna





foto 11 : disimpegno



foto 12 : disimpegno





foto 13: bagno



foto 14 : soggiorno






foto 15: vano attualmente utilizzato come camera ma urbanisticamente adibito a ripostiglio



foto 16: camera

