

Allegato A – Documentazione catastale

- ✓ *Visure catastali*
- ✓ *Planimetrie catastali*

<i>Allegato B – Documentazione fotografica</i>

Allegato C – Planimetrie dei luoghi

- ✓ *Planimetrie delle unità immobiliari*
- ✓ *Planimetrie con indicazione dei punti di ripresa*
- ✓ *Planimetrie con indicazione delle difformità*

Allegato D – Verbale di sopralluogo

Allegato E – Titolo di proprietà

Allegato F – Progetto originario

- ✓ *Titolo Abilitativo Edilizio in Sanatoria n. 62 del 18/12/2006*
- ✓ *Grafici*

Allegato G – Progetto variazione destinazione d'uso

- ✓ *Autorizzazione n. 6 del 20/02/2013*
- ✓ *Grafici*

Allegato H - Agibilità n. 55 del 24/07/2014

Allegato I - Ispezioni ipotecarie

Allegato L – Ricevute invio comunicazione inizio operazioni peritali



ALLEGATO B : DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 1
(Prospetto principale su Via F. Petrarca)



FOTO 2
(Prospetto principale su Via F. Petrarca)



FOTO 3
(Ingresso su Via F. Petrarca)

FOTO 1-3: Viste esterne dell'edificio ove sono ubicate le unità immobiliari oggetto di esecuzione site in Paternò (CT), Via F. Petrarca n. 73/75, in catasto al fg. 51, part.IIa 767 sub. 8 e sub. 9





FOTO 4
(Laboratorio)




FOTO 5
(Laboratorio)



FOTO 6
(Laboratorio)




FOTO 7
(Laboratorio)

FOTO 4-7: Viste interne dell'unità immobiliare oggetto di esecuzione sita in Paternò (CT), Via F. Petrarca n. 75, in catasto al fg. 51, part.IIa 767 sub. 9 piano terra





FOTO 8
(Laboratorio)



FOTO 9
(Laboratorio)



FOTO 10
(Laboratorio)




FOTO 11
(Deposito)

FOTO 8-11: Viste interne dell'unità immobiliare oggetto di esecuzione sita in Paternò (CT), Via F. Petrarca n. 75, in catasto al fg. 51, part.IIa 767 sub. 9 piano terra





FOTO 12
(Deposito)



FOTO 13
(Spogliatoio)



FOTO 14
(Spogliatoio)




FOTO 15
(Anti)

FOTO 12-15: Viste interne dell'unità immobiliare oggetto di esecuzione sita in Paternò (CT), Via F. Petrarca n. 75, in catasto al fg. 51, part.IIa 767 sub. 9 piano terra





FOTO 16
(Anti)



FOTO 17
(Wc)



FOTO 18
(Ingresso- Vano Scala)




FOTO 19
(Ingresso)

FOTO 16-17: Viste interne dell'unità immobiliare oggetto di esecuzione sita in Paternò (CT), Via F. Petrarca n. 75, in catasto al fg. 51, part.IIa 767 sub. 9 piano terra

FOTO 18-19: Viste interne dell'unità immobiliare oggetto di esecuzione sita in Paternò (CT), Via F. Petrarca n. 73, in catasto al fg. 51, part.IIa 767 sub. 8 piano terra

