

FOTO ESTERNE OPIFICIO

(IMMOBILI FOGLIO N. 175, P.LLA N. 296, SUB 11, 12 E PARTE 10)





Foto 1



Foto 2





Foto 3



Foto 4





Foto 5



Foto 6





Foto 7



Foto 8





Foto 9



Foto 10





Foto 11



Foto 12



FOTO INTERNE OPIFICIO

ZONA UFFICI E SPOGLIATOI

(IMMOBILE FOGLIO N. 175, P.LLA N. 296, SUB 11 – PIANO TERRA)





Foto 13



Foto 14





Foto 15



Foto 16





Foto 17



Foto 18





Foto 19



Foto 20





Foto 21



Foto 22





Foto 23



Foto 24



FOTO INTERNE OPIFICIO

ZONA PRODUZIONE

(IMMOBILE FOGLIO N. 175, P.LLA N. 296, SUB 11 – PIANO TERRA)





Foto 25



Foto 26





Foto 27



Foto 28





Foto 29



Foto 30





Foto 31



Foto 32





Foto 33



Foto 34





Foto 35



Foto 36





Foto 37



Foto 38





Foto 39



Foto 40





Foto 41



Foto 42





Foto 43



Foto 44





Foto 45



Foto 46



FOTO INTERNE OPIFICIO

DEPOSITO INTERRATO

(IMMOBILE FOGLIO N. 175, P.LLA N. 296, SUB 11 – PIANO INTERRATO)





Foto 47



Foto 48





Foto 49



Foto 50



FOTO INTERNE OPIFICIO

(IMMOBILE FOGLIO N. 175, P.LLA N. 296, SUB 12 – PIANO TERRA)





Foto 51



Foto 52





Foto 53



Foto 54





Foto 55



Foto 56



FOTO INTERNE OPIFICIO

DERIVANTE DAL SUB 8 (PIGNORATO)

(IMMOBILE FOGLIO N. 175, P.LLA N. 296, SUB 10 – PIANO TERRA)





Foto 57



Foto 58





Foto 59



FOTO COPERTURA OPIFICIO

(IMMOBILE FOGLIO N. 175, P.LLA N. 296, SUB 10, 11, 12 – COPERTURA)





Foto 60



Foto 61





Foto 62



Foto 63





Foto 64



Foto 65





Foto 66



Foto 67



FOTO EX PALAZZINA UFFICI- SPOGLIATOI

(ATTUALMENTE RUDERE FATISCENTE)

(IMMOBILE FOGLIO N. 175, P.LLA N. 296, SUB 13)





Foto 68



Foto 69





Foto 70



Foto 71





Foto 72



Foto 73





Foto 74



Foto 75





Foto 76



Foto 77





Foto 78



Foto 79





Foto 80



Foto 81





Foto 82



Foto 83





Foto 84



Foto 85





Foto 86



Foto 87



FOTO CABINA DI TRASFORMAZIONE ENERGIA ELETTRICA

(IMMOBILE FOGLIO N. 175, P.LLA N. 296, SUB 14)





Foto 88



Foto 89



FOTO RELATIVE ALLE PROBLEMATICHE DI INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA DALLA COPERTURA





Foto 90



Foto 91





Foto 92

