TRIBUNALE DI CATANIA


VI SEZIONE CIVILE

Proc. esecutiva immobiliare n. RGE 660/2021

promossa da Intrum Italy s.p.a.

-creditrice procedente-

nei confronti di



MAGISTRATO: Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Maria Angela Chisari

PERIZIA ESTIMATIVA IMMOBILIARE

PREMESSE

Con riferimento al procedimento di cui in epigrafe, l'Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Maria Angela Chisari, con ordinanza resa giorno 04/07/2023 e notificata allo scrivente, via PEC, nominava, esperto, il sottoscritto dott. ing. Graziella Patanè, cui formulava il seguente mandato:

- a. identifichi esattamente i beni pignorati, eventuali pertinenze ed accessori, indicandone i dati catastali ed i confini quali emergenti dal sopralluogo e dall'esame degli atti e dei documenti prodotti, nonché la conformità dei dati stessi rilevati in sede di sopralluogo con quelli emergenti dai certificati in atti;
- b. verifichi la correttezza dei dati riportati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione (o, in caso di procedure riunite, nei singoli atti di pignoramento e nelle relative note), in particolare accertando che il pignoramento abbia colpito quote spettanti al debitore e che vi sia corrispondenza tra il singolo atto di pignoramento e la relativa nota;
- c. verifichi la proprietà dei beni in capo al debitore, indicandone il regime patrimoniale ove coniugato e specificando, altresì, se essi siano in comproprietà o meno con altri soggetti; qualora l'immobile sia stato sottoposto a pignoramento sul presupposto che il debitore esecutato ne abbia acquistato la proprietà per effetto di successione mortis causa verifichi la trascrizione del titolo di provenienza (accettazione espressa o tacita di eredità), segnalando immediatamente al g.e. la mancata trascrizione di un valido titolo di acquisto (si evidenzia che a tal fine non sarebbe utile la trascrizione della denuncia di successione né la mera considerazione del rapporto di parentela con il de cuius) ovvero eventuali casi dubbi;
- d. accerti l'esatta provenienza del/i bene/i, verificando la continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore alla data del pignoramento e la produzione dell'atto di acquisto del debitore se anteriore al ventennio;



- e. segnali tempestivamente al giudice la impossibilità di procedere a un completo accertamento per la **incompletezza della documentazione prodotta**, indicando la documentazione mancante al fine di sollecitare una eventuale integrazione al creditore procedente;
- f. accerti **se sul bene gravino iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli,** indicandone gli estremi; elenchi, quindi, le formalità (iscrizioni, trascrizioni) da cancellare con il decreto di trasferimento;
- g. provveda alla <u>identificazione catastale</u> dell'immobile, previo accertamento dell'esatta rispondenza dei dati specificati nell'atto di pignoramento con le risultanze catastali, eseguendo quelle <u>variazioni</u> che dovessero risultare necessarie ed indispensabili al trasferimento del bene, in particolare per quanto concerne la planimetria del bene provveda, in caso di difformità o in mancanza di idonea planimetria del bene provveda alla sua correzione o redazione, solo se strettamente necessario;
- h. indichi, previa acquisizione o aggiornamento del **certificato di destinazione urbanistica**, la destinazione del/i bene/i prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente;
- i. accerti per i fabbricati la conformità alle vigenti norme in materia urbanistico edilizia indicando in quale epoca fu realizzato l'immobile, gli estremi del provvedimento autorizzatorio, la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento medesimo, e segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità e modifiche e gli estremi degli atti autorizzativi. In caso di esistenza di opere abusive, l'esperto verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di istanze di condono, precisando lo stato della procedura, e valuterà la conformità del fabbricato al progetto proposto, segnalando, anche graficamente, le eventuali difformità;
- j. in caso di immobili abusivi, controlli la possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 36, dpr n. 380/2001 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, verifichi la presentazione di istanze di condono, indicando il

Pagina 2 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241



soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere;

- k. verifichi, inoltre, ai fini della **istanza di condono** che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare, se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'art. **40**, **6**^comma della legge n. **47/1985 o dell'art 46 c 5 D.P.R. 380/01**, chiarisca, quindi, se i cespiti medesimi siano o meno sanabili, o condonabili ai sensi del **D.L. 269/2003**, indicando, previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti, le somme da pagare a titolo di oblazione nonché tutti gli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione), quantificati anche in via approssimativa; precisi, infine, se pendono procedure amministrative o sanzionatorie i relativi costi;
- in caso di immobili abusivi, ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, quantifichi gli oneri economici necessari per la demolizione dello stesso e verifichi se siano state emesse ordinanze di demolizione o di acquisizione in proprietà ad opera degli Enti Pubblici territoriali, allegandole in quota;
- m. verifichi l'esistenza di **formalità**, **vincoli e oneri**, **anche di natura condominiale**, gravanti sul bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
- n. verifichi l'esistenza di **formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale**, che saranno cancellati o che comunque risulteranno inopponibili all'acquirente;
- o. verifichi se gli immobili pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi ovvero se il diritto di proprietà sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

Pagina 3 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241



- p. accerti l'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, di eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, lo stato di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;
- q. accerti se i beni pignorati siano occupati dal debitore o da terzi, affittati o locati, indicando il canone pattuito, la sua congruità, l'eventuale data di registrazione, la scadenza dei relativi contratti nonché l'eventuale esistenza di un giudizio in corso per il rilascio (si rimanda a tal proposito alle RACCOMANDAZIONI GENERALI PER L'ATTIVITA' DI ESPERTO MOD. 4/REV).
- r. elenchi ed individui i beni, evidenziando tutti gli elementi utili per le operazioni di vendita, quali ad esempio la tipologia di ciascun immobile, la sua ubicazione (città, via, numero civico, piano, eventuale numero interno), gli accessi ed i confini, i dati catastali, eventuali pertinenze e accessori, eventuali millesimi di parti comuni, descrivendo il contesto in cui essi si trovino, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché caratteristiche delle zone confinanti. Con riferimento al singolo bene, precisi eventuali dotazioni condominiali (es. posti auto giardino ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, superficie commerciale medesima, l'esposizione, anno di costruzione, lo stato di conservazione, le caratteristiche strutturali nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e - per gli impianti - la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento;
- s. determini il valore di mercato di ciascun immobile procedendo, a tal fine, al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima,

Pagina 4 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241



ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo nonché per le eventuali spese condominiali insolute (ex art. 568 c.p.c. nuova formulazione);

- t. tenga conto altresì della riduzione del prezzo di mercato per l'assenza di garanzia per vizi del bene venduto, considerando tale riduzione in una misura tra il 15 ed il 20 % del valore stimato;
- u. indichi l'opportunità di procedere alla vendita in <u>unico lotto o in più lotti</u> <u>separati (spiegandone le ragioni)</u>, predisponendo in ogni caso un piano di vendita dell'immobile e dei lotti, provvedendo, ove necessario, alla realizzazione del frazionamento, previa autorizzazione del Giudice;
- v. alleghi idonea documentazione fotografica esterna ed interna (almeno una foto per vano) degli immobili pignorati direttamente in formato digitale secondo le "indicazioni" di cui al MOD 1 ed acquisisca la planimetria catastale dei fabbricati;
- w.accerti, nel caso si tratti di **bene indiviso**, la valutazione della quota di pertinenza del debitore esecutato, tenendo conto della maggiore difficoltà di vendita di quote indivise; precisi in particolare se il bene risulti comodamente divisibile, identificando, in caso affermativo, le quote che potrebbero essere separate a favore della procedura;
- x. nel caso in cui siano presenti **più beni pignorati in quota** il perito predisporrà un progetto di divisione in natura tenendo conto delle singole quote dei comproprietari.

A tal fine dovrà individuare <u>lotti omogenei</u>, senza necessariamente frazionare ciascun bene in tante parti quanti sono i lotti: ogni lotto dovrà cioè essere formato da uno o più beni che consentano di comporre la quota del condividente, in modo che le porzioni dell'altro condividente possano formarsi con i restanti beni e salvo

Pagina 5 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241



conguaglio in denaro (la cui entità non dovrà comunque essere superiore al 20% del valore della quota); in altri termini se nel patrimonio comune vi sono più beni, ciascuno dovrà essere assegnato alla quota di valore corrispondente o, quanto meno, di valore più prossimo.

Nel formare le porzioni il C.T.U dovrà tener conto del concetto legale di "incomoda divisibilità", quale limite al frazionamento materiale degli immobili; limite che sussiste quando le parti risultanti all' apporzionamento verrebbero ad essere scarsamente funzionali rispetto all'intero o quando si dovessero costituire servitù a carico di alcune porzioni e, comunque, tutte le volte che per realizzare la divisione si rendessero necessarie spese eccessive rispetto al risultato perseguito, anche in considerazione del fatto che nella procedura esecutiva dette spese dovrebbero essere anticipate dal creditore procedente.

Con la medesima ordinanza, l'Ill.mo Sig. Giudice assegnava all'esperto, per il deposito telematico in Cancelleria, il termine di giorni 120 dal giuramento.

In ossequio al suddetto incarico, lo scrivente, dalla sua postazione telematica, prendeva sommaria visione degli atti di causa depositati in Cancelleria, e, atteso che non sussistevano particolari motivi di etica professionale contrari all'espletamento dell'incarico, provvedeva in ottemperanza al suo mandato, prestando il giuramento di rito giorno 06 luglio 2023.

Compulsati detti fascicoli, a seguito di una laboriosa ricerca di un recapito dell'esecutata, il sottoscritto esperto in data 21/08/2023, avvisava sia il Procuratore del creditore procedente, a mezzo PEC, nonché, con raccomandata A\R, lo stesso esecutato che non ha mai ritirato. Alla data del 13/09/2023 reinviavo raccomandata. Nella giornata del 23/09/2023 è stato espletato il sopralluogo presso l'immobile sito in Mascali via Simone Neri 7 (ex via /A).

Durante il sopralluogo vengo accolta le figlie della signora che mi comunicano che la madre è d

Pagina 6 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241



ACCERTAMENTI ESPERITI

Per come sopra esposto, il sottoscritto esperto, giorno 23/09/2023 alle ore 10:30, si recava sui luoghi oggetto di consulenza.

Era ivi presenti:

• Le figlie dell'esecutato

il

2 996. Nella data odierna mi veniva comunicato che la signora era

La sottoscritta esperta procedeva ad accurata ispezione dell'immobile oggetto di consulenza, sito in Mascali via Simone Neri 7 (ex via Carrata n. 7/A) ed identificato catastalmente nel Comune di Mascali al Foglio 44, Particella 443, Sub. 103 e 104 eseguiva, altresì, rilievi tecnici e fotografici, prendendo appunti in separati fogli.

L'esperta, inoltre, provvedeva a consegnare le "avvertenze per il debitore". Alle ore 12,00, il sottoscritto c.t.u., dichiarava concluse le operazioni di consulenza tecnica d'Ufficio.

1. APPARTAMENTO DI VIA SIMONE NERI 7 (EX VIA CARRATA N. 7/A) PIANO SOTTOSTRADA E PIANO PRIMO – MASCALI (CT)

Di seguito, relativamente al bene in titolo di paragrafo, si riportano, in ordine, le risposte al mandato.

1.a. Identificazione del bene pignorato

Trattasi di un immobile all'interno di un complesso edilizio composto da 5 immobili avente piano seminterrato, piano terra e primo priamo.

Il fabbricato in questione si trova sul lato Nord est del lotto il cui accesso avviene direttamente dalla via Simone Neri n. 7 (ex via Carrata n, 7/A).

Detto immobile, identificati catastalmente nel Comune di Mascali al Foglio 44, Particella 443 Sub. 103, categoria A/7, classe 5, vani 3,5, r.c. € 361,52, Foglio 44, Particella 443, Sub. 104, categoria C/6, classe 6, consistenza 21 mq r.c. €

Pagina 7 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241



71,58.

L'appartamento in questione si trova al piano primo confinante a Nord ed Est con area condominiale, e a Sud ed Ovest con appartamento altra ditta.

Il garage si trova ubicato al piano seminterrato e confina a sud con area condominiale a Nord e Ovest con altra ditta e a Est con terrapieno.

L' appartamento ubicato al piano primo è composto da un soggiorno cucina delle dimensioni di 22,60 mq, un disimpegno delle dimensioni di 1,45 mq (1,56 ml x0.93 ml), una camera delle dimensioni di 10,46 mq (3,07ml x 3,40 ml), un wc delle dimensioni di 3,75 mq (2,50 ml x 1,50 ml) e una camera di 8,50 mq (2,50 ml x 3,40 ml). Il vano posto a sud è prospiciente un terrazzo delle dimensioni di 3,60 mq circa (2,50 ml x 1,40 ml). Il soggiorno cucina e la seconda camera posta a Nord si affacciamo su un balcone delle dimensioni di 16,80 mq (7,00 ml x 1,90 ml e 2,60 ml x 1,35 ml).

Su questo terrazzo è stata realizzata una veranda in alluminio di cui non risultano atti o documenti autorizzativi.

Il garage posto al piano seminterrato ha dimensioni di 4,60 ml x 4,80 ml per una superficie di 22,08 mq. All'interno di questo vano è stato realizzato un soppalco in ferro di cui non risultano atti o documenti autorizzativi.

I dati rilevati in sede di sopralluogo non sono conformi con quanto in atti. Nell'appartamento la veranda realizzata è priva di autorizzazione. Al piano seminterrato il soppalco è privo di autorizzazione.

Fanno parte della proprietà il posto auto n. 106 e tutte le aree, strade e vialetti comuni all'interno del residence.

1.b. Correttezza dei dati riportati nell'atto di pignoramento

Il sottoscritto esperto ha potuto verificare l'esattezza dei dati riportati sull'atto di pignoramento.

1.c. La proprietà dei beni in capo al debitore

Gli immobili siti in via Simone Neri n. 7 (ex via Carrata n, 7/A) in Mascali

Pagina 8 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241

Email: graziellapatane@tiscali.it PEC: graziella.patane@ingpec.eu

R

(CT), identificato catastalmente nel Comune di Mascali al Foglio 44, Particella 443, Sub. 103 e 104 risultano di proprietà per 1/1 dell'odierno esecutato, Sig.ra

1.d. Esatta provenienza del bene

Gli immobili siti in via Simone Neri n. 7 (ex via Carrata n, 7/A) in Mascali (CT), identificato catastalmente nel Comune di Mascali al Foglio 44, Particella 443, Sub. 103 e 104, di proprietà per 1/1 dell'odierno esecutato, è pervenuto con atto di acquisto del 05/11/2004 rep. 50617 raccolta 13907 stipulato dal notaio Francesco Gianporcaro.

1.e. Incompletezza della documentazione prodotta

La documentazione prodotta risulta essere completa.

1.f. Iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli

Dalla ispezione ipotecaria effettuata presso l'Agenzia delle Entrate giorno 04/11/2023, per l'immobile de quo, risulta la seguente trascrizione:

ISCRIZIONE del 10/11/2004 - Registro Particolare 16339 Registro Generale 60436 Pubblico ufficiale GIAMPORCARO FRANCESCO Repertorio 50618/13908 del 05/11/2004 IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

1.g. Identificazione catastale

L'immobile è identificato catastalmente nel Comune di Giarre, identificati catastalmente nel Comune di Mascali al Foglio 44, Particella 443 Sub. 103, categoria A/7, classe 5, vani 3,5, r.c. € 361,52, Foglio 44, Particella 443, Sub. 104, categoria C/6, classe 6, consistenza 21 mq r.c. € 71,58.

La planimetria catastale non risulta conforme all'attuale stato dei luoghi¹.

Pagina 9 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241



¹ La conformità è a meno della veranda realizzata sul balcone Nord Est e soppalco nel garage.

1.h. Destinazione urbanistica

Per come da certificato del 09/08/2023 emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Mascali, risulta che la particella 443 del foglio 44 ricade interamente in zona C1 A

1.i. Materia urbanistico- edilizia

Per l'immobile è stato realizzato con C.E. n. 4203 dell'11/02/1991 rilasciata dal Comune di Mascali..

1.j. Sulla sanabilità

Per come da note a piè di pagina del paragrafo 1.g., al **piano primo** è stata realizzata sul balcone lato nord est una veranda, mentre nel garage è stato realizzato un soppalco.

Per entrambi i casi è possibile presentare una SCIA in sanatoria ma risulta più economico lo smontaggio.

Viene, di seguito, resa una stima di entrambe le operazioni da seguire:

PRESENTAZINE SCIA, CIS E NUOVA CATASTAZIONE

1.	Presentazione SCIA Comune € 1.300,00
2.	Presentazione CIS presso genio Civile di Catania € 1.000,00
3.	Presentazione pratica Soprintendenza di Catania £ 1.000,00
4.	Nuova Catastazione € 1.700,00
	Sommano (da 1. a 4.) € 5.000,00

SMONTAGGIO STRUTTURE

1.	Smontaggio veranda n. 3 giorni di due operai ϵ]	1.200,00
2.	Smontaggio soppalco garage n. 4 giorni di due operai €	}	1.600,00
3.	Materiali per ripristino	\mathbb{E}	200,00
4.	Oneri a discarica	Ē	500,00
	Sommano (da 1. a 4.)	€ 3	3.5000,00

Pagina 10 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241



Risulta più economico e rapido lo smontaggio delle opere.

1.k. Presentazione eventuale istanza di condono

Trattasi di un modestissimo abuso, sanabile con una SCIA in sanatoria. Tuttavia risulta più economico smontare le strutture esistenti e ripristinare lo stato dei luoghi.

1.l. Abuso non sanabile

Trattasi di un modestissimo abuso, sanabile con una SCIA in sanatoria. Tuttavia risulta più economico smontare le strutture esistenti e ripristinare lo stato dei luoghi.

1.m. Esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale L'immobile in oggetto è un appartamento con aree comuni.

1.n. Esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale che saranno cancellati o che comunque risulteranno inopponibili all'acquirente L'immobile in oggetto è un appartamento con aree comuni.

1.o. Verificare se gli immobili pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico

Trattasi di appartamento ad uso civile abitazione.

1.p. Accerti l'importo annuo spese fisse di gestione o di manutenzione, spese straordinarie e lo stato di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato

L'immobile in oggetto è un appartamento con aree comuni. Da una richiesta effettuata all'amministratore del condominio sull'immobile grava una pendenza di circa € 7.056,00.

1.q. Sull'occupazione del bene pignorato

L'immobile pignorato risulta occupato dalle figlie

Pagina 11 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241



1.r. Descrizione del bene e del suo contesto

Trattasi di un immobile all'interno di un complesso edilizio composto da 5 immobili avente piano seminterrato, piano terra e primo priamo.

Il fabbricato in questione si trova sul lato Nord est del lotto il cui accesso avviene direttamente dalla via Simone Neri n. 7 (ex via Carrata n, 7/A).

Detto immobile, identificati catastalmente nel Comune di Mascali al Foglio 44, Particella 443 Sub. 103, categoria A/7, classe 5, vani 3,5, r.c. € 361,52, Foglio 44, Particella 443, Sub. 104, categoria C/6, classe 6, consistenza 21 mq r.c. € 71,58.

L'appartamento in questione si trova al piano primo confinante a Nord ed Est con area condominiale, e a Sud ed Ovest con appartamento altra ditta.

Il garage si trova ubicato al piano seminterrato e confina a sud con area condominiale a Nord e Ovest con altra ditta e a Est con terrapieno.

L' appartamento ubicato al piano primo è composto da un soggiorno cucina delle dimensioni di 22,60 mq, un disimpegno delle dimensioni di 1,45 mq (1,56 ml x0.93 ml), una camera delle dimensioni di 10,46 mq (3,07ml x 3,40 ml), un we delle dimensioni di 3,75 mq (2,50 ml x 1,50 ml) e una camera di 8,50 mq (2,50 ml x 3,40 ml). Il vano posto a sud è prospiciente un terrazzo delle dimensioni di 3,60 mq circa (2,50 ml x 1,40 ml). Il soggiorno cucina e la seconda camera posta a Nord si affacciamo su un balcone delle dimensioni di 16,80 mq (7,00 ml x 1,90 ml e 2,60 ml x 1,35 ml).

Su questo terrazzo è stata realizzata una veranda in alluminio di cui non risultano atti o documenti autorizzativi.

Il garage posto al piano seminterrato ha dimensioni di 4,60 ml x 4,80 ml per una superficie di 22,08 mq. All'interno di questo vano è stato realizzato un soppalco in ferro di cui non risultano atti o documenti autorizzativi.

I dati rilevati in sede di sopralluogo non sono conformi con quanto in atti. Nell'appartamento la veranda realizzata è priva di autorizzazione. Al piano seminterrato il soppalco è privo di autorizzazione.

Pagina 12 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241



1.s Valore dell'immobile

Si procede alla stima per comparazione dell'immobile pignorato.

Tale metodo, correntemente applicato nella pratica estimativa, consente di risalire al valore di un immobile confrontando i prezzi di compravendita di immobili simili in zona. Dall'esame comparativo si ricava un valore unitario (n.d.r.: a mq) che, moltiplicato per la superficie lorda equivalente dell'immobile, fornisce il valore corrente di mercato. Anche in questo caso sono di grande utilità i valori indicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare che riporta la forbice di vendite di immobili nella zona in esame. Per abitazioni civili, quale in realtà è l'appartamento de quo, si ritiene adeguato, considerate tutte le caratteristiche e della zona dell'appartamento pignorato, il valore unitario di 1170 €/mq.

Considerando una superficie lorda equivalente (= superficie coperta + 0,33 x superficie scoperta), otteniamo il valore di mercato dell'immobile:

1170,00 €/mq x (54,50 mq + 0,33 x 24,80 mq) = 73.340,00 €.

Per la parte relativa alla cantina posta al piano seminterrato possiamo attribuire un valore di 880 €/mq.

880,00 €/mg x (25,00 mg) = 22.000,00 €.

Sommando 73.340,00 € + 22.000,00 € = 95.340,00 €

A quest'ultimo valore va sottratto il valore, precedentemente determinato, per ripristinare lo stato dei luoghi:

 $95.340,00 \in -3.500,00 \in =91.840,00 \in$

A quest'ultima viene detratta la pendenza condominiale

 $91.840,00 \in -7.056,00 \in -84.784,00 \in$

A questo punto si provvede a sottrarre un'aliquota pari al 15% di detto valore per assenza di garanzia per vizi del bene, ed un'aliquota pari al 3% per tenere in debito conto del trend negativo registrato nelle compravendite immobiliari:

 $84.784,00 \in -(0.15 \times 84.784,00 \in) -(0.03 \times 84.784,00 \in) = 75.308,80 \in$

Si ritiene, pertanto, corretto e congruo proporre il valore di 69.522,88 € (euro

Pagina 13 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241



sessantanovecinquecentoventidue,88) come valore a base d'asta.

1.t. Unico lotto / lotti separati

E' opportuno procedere alla vendita del bene pignorato in un unico lotto: è, praticamente, impossibile poter formare diversi lotti separati.

1.u. Documentazione fotografica

Alla presente perizia, per come da mandato, viene allegata una idonea documentazione fotografica.

1.v. Bene indiviso?

Non si tratta di bene indiviso. La titolarità dell'immobile de quo non è in comune a più soggetti.

1.w. Più beni pignorati in quota?

Si tratta di un unico immobile. Non si rientra, pertanto, in questa casistica.

Pagina 14 di 16

dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile STUDIO TECNICO via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241

PEC: graziella.patane@ingpec.eu Email: graziellapatane@tiscali.it



ELENCO ALLEGATI

Allegato 1: VERBALE DI ACCESSO;

Allegato 2: VISURE IMMOBILI;

Allegato 3: PLANIMETRIE CATASTALI;

Allegato 4: CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA;

Allegato 5: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Allegato 6: ATTO DI PROPRIETA'

Allegato 7: VISURA IPOTECARIA

STUDIO TECNICO

cell.: +39 347 5482241

Email: graziellapatane@tiscali.it

via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

Allegato 8: COMUNICAZIONE PENDENZE CONDOMINIO

Allegato 9: CERTIFICATO DI MORTE

Pagina 15 di 16

PEC: graziella.patane@ingpec.eu

dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile



Con quanto esposto nel corpo della presente relazione, il sottoscritto esperto ritiene di avere esaurientemente espletato l'incarico conferitogli dall'Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Maria Angela Chisari.

Del che la presente, che viene depositata telematicamente in Cancelleria, ed inviata in copia, per come da mandato, in uno agli allegati sopra indicati, si rimette all.mo Sig. Giudice Dott.ssa Maria Angela Chisari.

Con osservanza

Santa Venerina (CT), 04 Novembre 2023

Il c.t.u.

dott. ing. Graziella Patanè

Pagina 16 di 16

STUDIO TECNICO dott. ing. Graziella PATANE' ingegnere civile via Rondinella n. 7, 95010 Santa Venerina (CT)

cell.: +39 347 5482241

