

RILIEVO FOTOGRAFICO

Es. 110/2014 - Appartamento in Rocca Priora Via Alcide De Gasperi n.6 Piano 2° Scheda n.1



Foto n.1 Fabbricato in cui ricade l'appartamento oggetto di esecuzione. La freccia indica l'unità abitativa.



Foto n.2 Accesso alla prima rampa di scala, Vedi freccia




Foto n.3 Prima rampa di scala che conduce al piano 1°

RILIEVO FOTOGRAFICO

Es. 110/2014 - Appartamento in Rocca Priora Via Alcide De Gasperi n.6 Piano 2° Scheda n.2



Foto n.4 Vista del portoncino in ingresso all'appartamento esecutato. Piano secondo.




Foto n.5 Seconda rampa di scala che conduce al pianerottolo al piano 2° ingresso all'appartamento esecutato.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Es. 110/2014 - Appartamento in Rocca Priora Via Alcide De Gasperi n.6 Piano 2° Scheda n.3



Foto n.6 Ingresso, cucina - soggiorno pranzo.

RILIEVO FOTOGRAFICO

Es. 110/2014 - Appartamento in Rocca Priora Via Alcide De Gasperi n.6 Piano 2° Scheda n.4



Foto n.7 Vista del portoncino ingresso appartamento. Cucina -soggiorno pranzo.



Foto n.8 Cucina "angolo cottura". Ingresso - soggiorno pranzo

RILIEVO FOTOGRAFICO

Es. 110/2014 - Appartamento in Rocca Priora Via Alcide De Gasperi n.6 Piano 2° Scheda n.5



Foto n.9 Camera da letto.



Foto n.10 Bagno.