

Tribunale di Firenze Sezione III - Esecuzioni Immobiliari G.E. Dott.sa Pasqualina Principale

Oggetto: esecuzione immobiliare **proc. n. 319 / 2020** r.g.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Porzione di fabbricato in Via del Porcellino, n.26, di Figline Valdarno (FI), piano terra  
NCEU Foglio 63 Particella 84 Subalterno 500

Firenze, febbraio 2022

C.T.U. Arch. Anna Guerzoni  
Via Della Fonderia, 14r - Via Dell'Anconella, 14 - 50142 Firenze  
tel 055 22 04 38 – 333 4022411 sito web: annaguerzoni.com  
info@annaguerzoni.com anna.guerzoni@pec.architet.tifirenze.it

*Anna Guerzoni*

Individuazione dell'immobile: in Via del Porcellino, n.26, di Figline Valdarno (FI)



Località Il Porcellino

Via del Porcellino, 26



Il parcheggio pubblico

Individuazione dell'immobile:



Foto 1 - Edifici in via del Porcellino. A sinistra l'ingresso alla bottega.



Foto 2 -La porzione dell'immobile in oggetto. Foto 3 - Finestra del magazzino. Finestra della bottega. Laterale dell'immobile





Foto 4  
Ingresso su via del Porcellino



Foto 5  
Vano principale: bottega



Foto 6  
Tracce dell'incendio nella bottega



Foto 7  
Scatto dall'interno verso la porta d'ingresso



Foto 8 – Dalla bottega al magazzino  
a sinistra pareti in tamburato di legno  
(tamburato e/o multistrato di cm 5) senza licenza edilizia



Foto 9 - Il magazzino piastrellato;  
a destra pareti in tamburato di legno  
(tamburato e/o multistrato di cm 5) senza licenza edilizia



Foto 10 – Il magazzino piastrellato. A destra pareti in tamburato di legno



Foto 11 – Il magazzino



Foto 12 – Dal magazzino al vano  
del servizio igienico sopraelevato



Foto 13 Manufatto in legno per scalini





Foto 14 Bagno

*Aura Feroni*