

## Documentazione fotografica

### Foto n°1

Particolare del fabbricato condominiale nel quale è ricompreso l'appartamento al piano terra oggetto di pignoramento.

### Foto nn°2-3-4-5-6

Particolari dei locali ricavati nell'appartamento.

### Foto nn°7-8

Particolari della corte esterna di pertinenza esclusiva dell'appartamento.

### Foto n°9

Materiali di vario genere depositati nello spazio, sottostante il balcone, che è delimitato in maniera precaria con elementi di vecchie tende in alluminio a bande orizzontali come evidenziato nella foto n°8.

**Foto n°1**



**Foto n°2**



Foto n°3



**Foto n°4**





**Foto n°5**



**Foto n°6**



**Foto n°7**





**Foto n°8**



**Foto n°9**

