

# 1° LOTTO

## RILIEVO FOTOGRAFICO Appartamento sito in Pomezia (RM) Via Bruno Buozzi, civ. 33/R



Foto n. 1 – La facciata d'ingresso dell'edificio; la freccia rossa indica la terrazza che si svolge intorno a tre lati dell'appartamento.



Foto n. 2 – la scala condominiale, munita di ascensore.



# 1° LOTTO



**Foto n. 3** – Il portoncino blindato d'ingresso, cui durante l'accesso forzoso è stata sostituita la serratura con un modello di sicurezza a cilindro europeo di qualità medio/alta.



**Foto n. 4** – Il soggiorno.



# 1° LOTTO



Foto n. 5 – La scala cieca nel soggiorno, a seguito di frazionamento dal piano superiore.



Foto n. 6 – Il bagno.



# 1° LOTTO



Foto n. 7 – la cucina.



Foto n. 8 – Un lato della terrazza.



# 1° LOTTO



Foto n. 9 – Altro lato della terrazza.



Foto n. 10 – Una doppia perdita di acqua piovana in atto, proveniente dal discendente condominiale, all'altezza del piano superiore.



# 1° LOTTO



Foto n. 11 – Lo stesso lato della terrazza visto in senso opposto.



Foto n. 12 – Il box auto al piano interrato, prospiciente l'area di manovra condominiale.

Ù



# 1° LOTTO



Foto n. 13 – Interno del box auto.



Foto n. 14 – Sul fondo a sinistra è posta la cantina.

