



Foto 1 – Vista soggiorno



Foto 2 – Vista camera matrimoniale



Foto n. 3 – Vista soggiorno





Foto n. 4 – Vista Camera



Foto n. 5 – Vista bagno




Foto n. 6 – Vista Cucina



Foto n. 7 – Locale realizzato in assenza di Titolo Abilitativo





Vano Magazzino





Foto 1 – Locale soggiorno con angolo cottura



Foto 2 – Locale soggiorno con angolo cottura





Foto 3 – Dis. Con Vista Cucina



Foto 4 – Camera



Foto 5 – Bagno



**Foto 6 – Scala metalica esterna a servizio
Del terrazzo su cui sussistono opere edili
Realizzate senza titolo abilitativo**





Foto 7 – Locale ex terrazzo con annesse opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo



Foto 8 – Locale ex terrazzo con annesse opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo (si noti assenza vano scala indicato catastalmente)







Foto 9 – Ex locale soggiorno separato dall’abitazione piano primo



Foto 10 – Ex locale soggiorno separato dall’abitazione piano primo





Vano Garage

