

## 2° LOTTO

### RILIEVO FOTOGRAFICO Appartamento sito in Pomezia (RM) Via Castelli Romani, civ. 41



1



2



3



4

1/2/3/4 – Ambienti interessati alle fessurazioni riscontrate.



## 2° LOTTO



5



6




7

5/6/7 – Ancora ambienti dell'ufficio interessati alle fessurazioni.



## 2° LOTTO



8

9



10



8/9/10 – Altri particolari.



## 2° LOTTO



11 – particolare dello studio in fondo e della porta del bagno a sinistra.



12 – l'ufficio



## 2° LOTTO



13 – Il portoncino d'ingresso.



14 – Il corridoio comune e l'ufficio a dx.



15 – A sinistra la porta d'ingresso all'ufficio pignorato.



## 2° LOTTO



16



17

16/17 – Altri particolari.

