

Tribunale di Nuoro EI 24/2020 ALL. 15 – LOTTO 3 - Relazione fotografica



Foto 1 –Comune di Nuoro – foto aerea



Foto 2 – Foto aerea zenitale locale oggetto di stima -



Foto 3 – ingresso Locale commerciale sulla via Ballero



Foto 4 – ingresso Locale Commerciale sulla via Ballero



Foto 5 – Ingresso parcheggio sulla via Ballero



Foto 6 – parcheggio



Foto 7 - parcheggio



Foto 8 - parcheggio



Foto 9 – locale pompe impianto idrico antincendio



Foto 10 – ingresso area movimento merci da parcheggio



Foto 11 – vano scala emergente di collegamento con seminterrato



Foto 12 – tettoia zona movimento merci merci



Foto 13 – Area movimento merci - cella frigo per salumi con adiacente locale di lavoro, realizzata al di fuori del sedime del fabbricato precedentemente sanato, e collegata col retro del banco salumi e formaggi del negozio



Foto 14 - - tettoia zona movimento merci



Foto 15 - -- tettoia zona movimento merci merci



Foto 16 - bagno



Foto 17 – celle frigo



Foto 18 - ufficio



Foto 19 – locale commerciale



Foto 20 – locale commerciale



Foto 21 – locale commerciale




Foto 22 – locale commerciale



Foto 23 – locale commerciale



Foto 24 – locale commerciale



Foto 25 – ingresso merci



Foto 26 – impianto idrico antincendio



Foto 27 – quadro elettrico



Foto 28 – impianto rilevazione fumi



Foto 29 – locale seminterrato



Foto 30 – locale seminterrato



Foto 31 – locale seminterrato



Foto 32 – locale seminterrato




Foto 33 – scala di accesso al locale seminterrato