


Lotto 5 - Via Polizzi n. 32



Fotografia n. 1 vista angolare dell'edificio



Fotografia n. 2 ingresso al locale




Fotografia n. 3 prospetto laterale



Fotografia n. 4 altro punto di vista del prospetto




Fotografia n. 5 interno




Fotografia n. 6 zona attrezzi



Fotografia n. 7 primo soppalco




Fotografia n. 8 scaffalatura




Fotografia n. 9 altro punto di vista dell'interno




Fotografia n. 10 interno con vista dei soppalchi




Fotografia n. 11 altro punto di vista dei soppalchi



Fotografia n. 12 ingresso zona wc (dismesso)



Fotografia n. 11 altro punto di vista dei soppalchi



Fotografia n. 12 ingresso zona wc (dismesso)