



Vista generale dell'abitazione dal fronte strada



Vista fonte Opificio



Vista fonte abitazione



Vista retro abitazione ed area di pertinenza



Vista retro opificio con silos e CT

CORPO A



Vista interna del box - Piano Seminterrato

CORPO B



Ingresso del fabbricato residenziale
PT adibito ad abitazione in difformità alla destinazione d'uso



Vano evidentemente con destinazione cucina
PT - difformità alla destinazione d'uso in quanto accatastata come ufficio



Vano adibito a soggiorno
PT



Servizio igienico PT



Zona disimpegno al P1 - è possibile notare anche lo sbarco dell'ascensore



Camera da letto - P1 regolarmente accatastata



Servizio igienico del P1
Buone finiture utilizzate



Camera da letto - P1 regolarmente accatastata



Vano evidentemente con destinazione a camera da letto
*P1 - difformità alla destinazione d'uso in quanto accatastata come cucina
così come come il vano a fianco che risulta accatastato come soggiorno ed utilizzato come camera da letto*



Vano accessorio al piano seminterrato utilizzato come taverna
Pagina 5

CORPO C



Zona uffici posta sul fronte strada

PT

P1



Primo spazio dell'area produttiva in prossimità della strada e della zona uffici



Zone di lavorazione nel capannone di prima realizzazione



Zone di lavorazione nel capannone posto tra l'abitazione ed il primo costruito

