

infiltrazioni su immobile in Via Umberto I n. 127



Foto n. 01



Foto n. 02



infiltrazioni su immobile in Via Umberto I n. 127



Foto n. 03



Foto n. 04



infiltrazioni su immobile in Via Umberto I n. 127



Foto n. 05



Foto n. 06



Foto n. 07



All. 01 Relazione fotografica sopralluoghi del 28/08/2023 rif. R.G.E. 257/2021  
infiltrazioni su immobile in Via Umberto I n. 127



Foto n. 08



Foto n. 09



Foto n. 10



**All. 01 Relazione fotografica sopralluoghi del 28/08/2023 rif. R.G.E. 257/2021  
infiltrazioni su immobile in Via Umberto I n. 127**



Foto n. 11



Foto n. 12



Foto n. 13

