

RGE 257/2021

Oggetto: relazione fotografica

Ubicazione: Via San Carlo da Sezze, n. 162 – Sezze (LT)



Foto satellitare ubicazione immobile in oggetto



Ingresso da area di corte



Vano scala portone ingresso porzione 2




Portone ingresso porzione 1 su pianerottolo



Zona giorno/notte porzione 1




Ripostiglio sottoscala porzione 1



Zona giorno/notte veduta su angolo cottura-bagno (su lato dx)



Bagno porzione 1



Nicchia porzione 1




Balcone porzione 1



Zona giorno/ingresso porzione 2



Disimpegno porzione 2



Bagno porzione 2



Camera 1 porzione 2



Camera 1 porzione 2





Camera 2 porzione 2



Camera 2 porzione 2