

TRIBUNALE DI CUNEO

SEZIONE EE.II.

ESECUZIONE IMMOBILIARE 30/2023 DEL R.G.E.

ALLEGATO N.2 **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

LOTTO N.1

- ✓ **BAGNOLO PIEMONTE, VIA CAVE N.283**
- ✓ **BAGNOLO PIEMONTE, VIA CAVE**
- ✓ **BAGNOLO PIEMONTE, VIA BOSCO ROCCHE**
- ✓ **BAGNOLO PIEMONTE, VIA CAVE**
- ✓ **BAGNOLO PIEMONTE, VIA SANTUARIO MADONNA DELLA NEVE**





Vista aerea con individuazione dei Beni n.1/2/3 del Lotto n.1



Foto n.1: Vista del fabbricato civile (Bene n.1) dal cortile





Foto n.2: Vista del prospetto nord del Bene n.1



Foto n.3: Vista del fabbricato identificato dal Bene n.2 (P.T.-Magazzino) e Bene n.3 (P.1-Tettoia)





Foto n.4: Vista del fabbricato identificato dal Bene n.2 (P.T.-Magazzino) e Bene n.3 (P.1-Tettoia)



Foto n.5 Vista del Bene n.3 (Tettoia) dal cortile





Foto n.6 Vista del Bene n.3 (Tettoia) dal cortile



Foto n.7: Dettaglio interno del piano terreno Bene n.1 (abitazione)





Foto n.8: Dettaglio interno del piano terreno Bene n.1 (abitazione)




Foto n.9-10: Interni Bene n.1 (abitazione)





Foto n.11: interno del piano terreno Bene n.1 (abitazione)



Foto n.12-13: Dettagli del piano primo Bene n.1 (abitazione)






Foto n.14-15: Dettagli del piano interrato Bene n.1 (abitazione)



Foto n.16: Vista interna dello sgombero al piano terreno abitazione (Bene n.1)





Foto n.17: Interno del magazzino (Bene n.2)




Foto n.18: Particolare interno Bene n.2 (magazzino/ex-stalla)





Vista aerea con individuazione del Bene n.4 del Lotto n.1



Foto n.19: Vista del Bene n.4 (terreno agricolo) con cabina acquedotto comunale parzialmente interrata






Foto n.20: Vista del Bene n.4 (terreno agricolo)



Foto n.21: Particolare fabbricato acquedotto comunale edificato sul Bene n.4





Vista aerea con individuazione del Bene n.5 del Lotto n.1



Foto n.22: Vista del Bene n.5 (terreno agricolo) da strada comunale "Via Bosco Rocche"






Foto n.23: Vista del Bene n.5 (terreno agricolo) da strada comunale "Via Bosco Rocche"



Foto n.24: Dettaglio dello stato di manutenzione del Bene n.5



Lotto n.1 | Documentazione Fotografica




Vista aerea con individuazione dei Beni n.6/7/8 del Lotto n.1



Foto n.25: Vista dei Beni n.6/7/8 (terreni agricoli) dalla strada comunale "Via Cave"



Lotto n.1 | Documentazione Fotografica



Vista aerea con individuazione dei Beni n.9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 del Lotto n.1




Foto n.26: Foto area da drone dei Beni n.11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 (terreni agricoli)





Foto n.27: Foto area da drone dei Beni n.9/10 (terreni agricoli)



Foto n.28: Foto aerea da drone dei terreni agricoli in oggetto





Foto n.29: Vista dei terreni agricoli da strada comunale "Via Santuario Madonna della Neve"




Foto n.30: Vista dei terreni agricoli da strada comunale "Via Santuario Madonna della Neve"



TRIBUNALE DI CUNEO

SEZIONE EE.II.


ESECUZIONE IMMOBILIARE 30/2023 DEL R.G.E.

ALLEGATO N.2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO N.2

✓ BAGNOLO PIEMONTE, VIA CAVE





Vista aerea con individuazione del Lotto n.2



Foto n.1: Vista aerea da drone (sullo sfondo la cava "Bricco Volti")





Foto n.2: Vista aerea da drone dell'area oggetto di pignoramento a monte della cava "Bricco Volli"



Foto n.3: Vista aerea da drone dell'area oggetto di pignoramento






Foto n.4: Vista aerea da drone dell'area oggetto di pignoramento




Foto n.5 Vista aerea da drone dell'area oggetto di pignoramento





Foto n.6: Vista aerea da drone del fabbricato/rudere



Foto n.7: Vista aerea da drone del fabbricato/rudere





Foto n.8: Vista a monte del lotto



Foto n.9: Vista dalla strada comunale "Via Cave"

