

Foto n. 10 Servizio igienico con accesso diretto dalla cucina.





Foto n. 8 Vista della camera da letto lato ingresso.



Foto n. 9 Vista della camera.



Via Calamita n.
Appartamento
posto al 1° Livello



Foto n. 1 Edificio in cui ricade l'appartamento esecutato. La Freccia indica l'ingresso su Via Calamita n.1.




Foto n. 2 Appartamento soggetto ad esecuzione immobiliare. La Freccia indica l'ingresso su Via Calamita n.1.



Foto n. 3 Appartamento soggetto ad esecuzione immobiliare. Si evidenziano le finestre su Via G. Garibaldi




Foto n. 4 Portoncino d'ingresso all'appartamento esecutato.




Foto n. 5 La cucina primo ambiente in ingresso all'appartamento.



Foto n. 6 Vista del soggiorno pranzo lato finestra, con affaccio su Via G. Garibaldi.




Foto n.7 Soggiorno pranzo, vista verso la porta d'ingresso.