

1. IMMOBILE – COMUNE DI MACOMER – NCEU FOGLIO 28 PARTICELLA 484 SUB 3**1.1 Visione prospettica dell'immobile**

Foto 1 Vista prospetto frontale da Via San Gavino



Foto 2 Vista prospetto frontale da Via San Gavino



Foto 3 Vista prospetto frontale da Via San Gavino



Foto 4 Vista prospetto frontale da Via San Gavino



Foto 5 Vista prospetto frontale Via San Gavino



Foto 6 Vista prospetto posteriore da cortile interno



Foto 7 Vista prospetto posteriore da cortile interno



Foto 8 Vista prospetto posteriore da cortile interno

1.2 Piano seminterrato

1.2.1 Scala di accesso – Locale uso Cucina



Foto 9 Vista interna scala accesso dal piano terra



Foto 10 Vista interna scala accesso dal piano terra



Foto 11 Vista interna Locale uso cucina




Foto 12 Particolare camino e forno a legna



Foto 13 Vista interna Locale uso cucina




Foto 14 Vista interna Locale uso cucina

1.2.2 Garage – Bagno



Foto 15 Vista interna locale garage



Foto 16 Vista interna locale garage



Foto 17 Vista interna locale garage




Foto 18 Vista interna locale garage



Foto 19 Vista interna bagno seminterrato



Foto 20 Vista interna bagno seminterrato

1.3 Piano terra

1.3.1 Terrazzino ingresso e porta ingresso abitazione



Foto 21 Vista scale esterne accesso abitazione



Foto 22 Vista accesso pedonale da Via San Gavino



Foto 23 Vista terrazzino accesso abitazione




Foto 24 Vista terrazzino accesso abitazione




Foto 25 Vista porta ingresso abitazione




Foto 26 Vista interna terrazzino ingresso abitazione

1.3.2 Ingresso- soggiorno – Disimpegno – Bagno – Cucina -pranzo



Foto 27 Vista porta ingresso abitazione da soggiorno




Foto 28 Vista interna soggiorno



Foto 29 Vista interna soggiorno




Foto 30 Vista interna soggiorno



Foto 31 Vista disimpegno da soggiorno



Foto 32 Vista interna disimpegno



Foto 33 Vista porta ingresso bagno da disimpegno



Foto 34 Vista interna bagno



Foto 35 Vista interna bagno



Foto 36 Vista interna bagno



Foto 37 Vista ingresso cucina-pranzo da disimpegno



Foto 38 Vista interna cucina-pranzo



Foto 39 Vista interna cucina-pranzo



Foto 40 Vista interna cucina-pranzo



Foto 41 Vista interna cucina-pranzo



Foto 42 Particolare porta finestra cucina-pranzo



Foto 43 Vista interna balcone 1 piano terra



Foto 44 Vista interna balcone 1 piano terra

1.4 Primo piano

1.4.1 Scala interna e disimpegno




Foto 45 Vista scala interna accesso al primo piano




Foto 46 Vista scala interna accesso al primo piano



Foto 47 Vista interna disimpegno primo piano




Foto 48 Vista interna disimpegno primo piano

1.4.2 Camera 1 – Camera 2 – Bagno

Foto 49 Vista interna camera 1




Foto 50 Vista interna camera 1




Foto 51 Vista interna camera 1




Foto 52 Vista interna camera 1



Foto 53 Vista interna balcone 3



Foto 54 Vista interna balcone 3



Foto 55 Particolare infisso esterno



Foto 56 Particolare infisso esterno



Foto 57 Vista ingresso camera 2 da disimpegno



Foto 58 Vista interna camera 2



Foto 59 Vista interna camera 2




Foto 60 Particolare finestra camera 2



Foto 61 Particolare muffa su pareti e soffitti



Foto 62 Particolare umidità e muffa su pareti



Foto 63 Vista interna balcone 2



Foto 64 Vista interna balcone 2



Foto 65 Vista interna bagno primo piano



Foto 66 Vista interna bagno primo piano



Foto 67 Vista interna bagno primo piano



Foto 68 Vista interna bagno primo piano

1.5 Secondo piano

1.5.1 Scala interna e disimpegno



Foto 69 Vista scala interna accesso secondo piano



Foto 70 Vista scala interna accesso secondo piano



Foto 71 Vista interna disimpegno secondo piano



Foto 72 Vista interna disimpegno secondo piano

1.5.2 Camera 3 – Camera 4 – Ripostiglio



Foto 73 Vista interna camera 3



Foto 74 Vista interna camera 3



Foto 75 Vista interna camera 3



Foto 76 Vista interna camera 3



Foto 77 Vista ripostiglio da camera 3



Foto 78 Particolare infisso esterno



Foto 79 Particolare infisso esterno




Foto 80 Particolare umidità e infiltrazioni sulle pareti



Foto 81 Particolare fessurazioni murature




Foto 82 Particolare fessurazioni murature



Foto 83 Vista ingresso camera 4 da disimpegno




Foto 84 Vista interna camera 4



Foto 85 Vista interna camera 4



Foto 86 Vista interna camera 4



Foto 87 Vista interna camera 4




Foto 88 Vista interna camera 4



Foto 89 Vista interna balcone 4



Foto 90 Particolare infisso esterno



Foto 91 Particolare umidità e infiltrazioni su pareti e soffitti



Foto 92 Particolare umidità e infiltrazioni sulle pareti

1.6 Aree esterne e Locali accessori

1.6.1 Cortile anteriore – Cortile posteriore




Foto 93 Vista cortile anteriore



Foto 94 Vista cortile anteriore



Foto 95 Vista cortile anteriore




Foto 96 Vista cortile anteriore



Foto 97 Vista cortile anteriore



Foto 98 Vista cortile anteriore



Foto 99 Vista cortile posteriore



Foto 100 Vista cortile posteriore



Foto 101 Vista interna cortile posteriore



Foto 102 Vista interna cortile posteriore



Foto 103 Vista interna cortile posteriore




Foto 104 Vista interna cortile posteriore