

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

P.LLA 973 sub.18 ABITAZIONE



Figura 1 accesso al LOTTO 002 da via Strada del Confine



Figura 2 accesso pedonale e carroia da via Strada del Confine n. 13



Figura 3 prospetto principale SUD e area di corte comune sub. 10





Figura 4 prospetto OVEST e aree di corte comuni sub. 10-15



Figura 5 prospetto EST e area di corte comune sub. 10



Figura 6 ingresso all'abitazione





Figura 7 locale cucina





Figura 8 locale soggiorno





Figura 9 locale W.C. e bagno



Figura 10 locale disimpegno e lavanderia



Figura 11 locale camera OVEST



Figura 12 locale camera EST





Figura 13 caldaia installata nel locale lavanderia e pompa di calore esterna per condizionamento



Figura 14 dettagli finiture





Figura 15 dettagli presenza umidità di risalita alla base delle pareti



P.LLA 973 sub.14 DEPOSITO ARTIGIANALE



Figura 16 accesso al LOTTO 002 da via Strada del Confine



Figura 17 accesso pedonale e carraio da via Strada del Confine n. 13



Figura 18 prospetto principale OVEST





Figura 19 aree di corte comune sub. 10-15



P.LLA 973 sub.17 DEPOSITO ARTIGIANALE



Figura 20 accesso al LOTTO 002 da via Strada del Confine



Figura 21 accesso pedonale e carraio da via Strada del Confine snc



Figura 22 prospetto principale OVEST





Figura 23 aree di corte comune sub. 10-15



Figura 24 ingresso e locale antibagno





Figura 25 locale W.C.




Figura 26 dettagli finiture

