


## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia n. 1: individuazione del fabbricato su ortofoto



Fotografia n. 2: Prospetto del fabbricato - Fronte orientale



Fotografia n. 3 e 4: vista del fabbricato da viale privato - fronte orientale




Fotografia n. 5 e 6: vista del fabbricato da viale privato - fronte occidentale



Fotografia n. 7: fronte occidentale




Fotografia n. 8: vista del porticato




Fotografia n. 9 e 10: portoncino di ingresso



Fotografia n. 11: portoncino di ingresso



Fotografia n. 12: vano scala



Fotografia n. 13: scala



Fotografia n. 14: interno dello stabile



Fotografia n. 15: ingresso soggiorno



Fotografia n. 16: ingresso soggiorno



Fotografia n. 17: ingresso



Fotografia n. 18: ingresso soggiorno



Fotografia n. 19: corridoio



Fotografia n. 20: cucina



Fotografia n. 21: cucina



Fotografia n. 22: terrazzino di servizio




Fotografia n. 23: bagno



Fotografia n. 24: bagno



Fotografia n. 25: Letto 1



Fotografia n. 26: Letto 1




Fotografia n. 27: Letto 1 - macchie di umidità



Fotografia n. 28: Letto 2



Fotografia n. 29: Letto 2



Fotografia n. 30: Letto 2



Fotografia n. 31: Corridoio



Fotografia n. 32: Balcone 1



Fotografia n. 33: Balcone 1