

n. 6) Documentazione fotografica

6/a – Numero 22 fotografie a colori dell'esterno e dell'interno degli immobili pignorati, che nell'insieme costituiscono un unico compendio immobiliare, indicati con le lettere **A**: *Fabbricato ad uso artigianale – Unità in corso di costruzione ed area pertinenziale (Foglio n. 196, Part. n. 7011, Sub 2 e Foglio n. 196, Part. n. 7011)* e **B**: *Terreno – Area Urbana adiacente (Foglio n. 196, Part. n. 7011, Sub 1)*

6/a – Documentazione Fotografica (Lotto n. 1) degli immobili oggetto di pignoramento indicati con le lettere A e B

Foto n. 1. Vista esterno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2 (Fabbricato ad uso artigianale – Unità in corso di costruzione) e area pertinenziale (Foglio n. 196, Part. n. 7011). Vista sud-ovest



Foto n. 2. Vista esterno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2 (Fabbricato ad uso artigianale – Unità in corso di costruzione) e area pertinenziale (Foglio n. 196, Part. n. 7011). Vista sud-est, dalla media distanza



6/a – Documentazione Fotografica (Lotto n. 1) degli immobili oggetto di pignoramento indicati con le lettere A e B

Foto n. 3. Vista esterno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2 (Fabbricato ad uso artigianale – Unità in corso di costruzione) e area pertinenziale (Foglio n. 196, Part. n. 7011). Vista est



Foto n. 4. Vista esterno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2 (Fabbricato ad uso artigianale – Unità in corso di costruzione) e area pertinenziale (Foglio n. 196, Part. n. 7011). Vista nord-est



6/a – Documentazione Fotografica (Lotto n. 1) degli immobili oggetto di pignoramento indicati con le lettere A e B

Foto n. 5. Vista esterno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011, rampa (ad oggi non ancora realizzata) per l'accesso dalla strada, Via Borromini, al piano S1 (interrato del fabbricato uso artigianale)



Foto n. 6. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano interrato (S1) attualmente allo stato grezzo, non ancora terminata la realizzazione della chiusura inferiore



6/a – Documentazione Fotografica (Lotto n. 1) degli immobili oggetto di pignoramento indicati con le lettere A e B

Foto n. 7. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano interrato (S1) attualmente allo stato grezzo, particolare fondazione continua a travi rovesce e realizzazione vespaio



Foto n. 8. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano interrato (S1), particolare vano scale per l'accesso ai piani superiori (PT, P1, P2)



6/a – Documentazione Fotografica (Lotto n. 1) degli immobili oggetto di pignoramento indicati con le lettere A e B

Foto n. 9. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano terra (PT) allo stato grezzo.

Tale piano si presenta come un unico locale non ancora suddiviso in vani mediante realizzazione di muri divisorii interni



Foto n. 10. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano terra (PT) allo stato grezzo. Tale piano si presenta come un unico locale non ancora suddiviso in vani mediante muri divisorii interni. Particolare pilastro in c.a.



6/a – Documentazione Fotografica (Lotto n. 1) degli immobili oggetto di pignoramento indicati con le lettere A e B

Foto n. 11. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano terra (PT) allo stato grezzo. Particolare della muratura perimetrale a cassa vuota (parete pluristrato) e soglia in travertino



Foto n. 12. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano primo (P1) allo stato grezzo



6/a – Documentazione Fotografica (Lotto n. 1) degli immobili oggetto di pignoramento indicati con le lettere A e B

Foto n. 13. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano primo (P1) allo stato grezzo



Foto n. 14. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano primo (P1) allo stato grezzo



6/a – Documentazione Fotografica (Lotto n. 1) degli immobili oggetto di pignoramento indicati con le lettere A e B

Foto n. 15. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, particolare balcone al piano primo (P1) allo stato grezzo e discendenti



Foto n. 16. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano secondo (P2) allo stato grezzo



6/a – Documentazione Fotografica (Lotto n. 1) degli immobili oggetto di pignoramento indicati con le lettere A e B

Foto n. 17. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano secondo (P2) allo stato grezzo. Allo stato attuale risulta costituito da un unico vano



Foto n. 18. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano secondo sottotetto (P2) allo stato grezzo. Particolare vano scale



6/a – Documentazione Fotografica (Lotto n. 1) degli immobili oggetto di pignoramento indicati con le lettere A e B

Foto n. 19. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano secondo (P2) allo stato grezzo



Foto n. 20. Vista interno unità immobiliare A (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 2, piano secondo (P2) allo stato grezzo. Particolare montaggio al P2 degli infissi in alluminio dotati di serramenti in vetro



6/a – Documentazione Fotografica (Lotto n. 1) degli immobili oggetto di pignoramento indicati con le lettere A e B

Foto n. 21. Vista esterno unità immobiliare B (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 1, (Terreno – Area Urbana adiacente al fabbricato artigianale in corso di costruzione, lungo Via Francesco Borromini)



Foto n. 22. Vista interno unità immobiliare B (Lotto n. 1), Comune di Gubbio, Foglio n. 196, Part. n. 7011 Sub 1, (Terreno – Area Urbana adiacente al fabbricato artigianale in corso di costruzione, lungo Via Francesco Borromini)

