

## TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO

Esecuzione immobiliare n° 285/16  
B.C.C. RONCIGLIONE c/ .....

### RILIEVO FOTOGRAFICO DELL'IMMOBILE

Comune di Castel Sant'Elia (VT) - Via Civita Castellana n. 77



Immagine 01  
Vista esterna piazzale antistante il mobilificio



Immagine 02  
Vista esterna piazzale con ingresso da strada pubblica



Immagine 03 - Bagno



Immagine 04 - Cucina



Immagine 05 - Ingresso



Immagine 06 - Camera



Immagine 07 - Soggiorno



Immagine 08 - Bagno

Il presente rilievo fotografico, pur cercando di illustrare per quanto più possibile lo stato dell'immobile, non può considerarsi, come ovvio, completamente esaustivo dell'intero stato attuale del bene, non potendolo rappresentare in ogni particolare.





Immagine 09  
Particolare infisso tipo



Immagine 10  
Corridoio



Immagine 11  
Lastrico di proprietà esclusiva (non tutto ma solo parte)



Immagine 12  
Lastrico di proprietà esclusiva (non tutto ma solo parte)



Immagine 13  
Lastrico di proprietà esclusiva (non tutto ma solo parte)



Immagine 14  
Particolare gronda ammalorata



Immagine 15  
Particolare gronda ammalorata



Immagine 16  
Particolare stato della pavimentazione del lastrico

Il presente rilievo fotografico, pur cercando di illustrare per quanto più possibile lo stato dell'immobile, non può considerarsi, come ovvio, completamente esaustivo dell'intero stato attuale del bene, non potendolo rappresentare in ogni particolare.





Immagine 17  
Particolare tracce residuo incendio del dicembre 2015




Immagine 18  
Particolare tracce residuo incendio del dicembre 2015



Immagine 19  
Particolare tracce residuo incendio del dicembre 2015



Immagine 20  
Magazzino piano primo sottostrada



Immagine 21  
Magazzino piano primo sottostrada



Immagine 22  
Vista esterna magazzino



Immagine 23  
Viabilità interna di accesso al piano primo sottostrada



Immagine 24  
Area antistante l'esterno del magazzino

Il presente rilievo fotografico, pur cercando di illustrare per quanto più possibile lo stato dell'immobile, non può considerarsi, come ovvio, completamente esaustivo dell'intero stato attuale del bene, non potendolo rappresentare in ogni particolare.





Immagine 25  
Porta da chiudere tra magazzino e altro locale



Immagine 26  
Viale di accesso al portone ed alla particella 641



Immagine 27  
Vista esterno fabbricato



Immagine 28  
Vista esterno fabbricato



Immagine 29  
Vista area pertinenzie ad uso viabilità interna



Immagine 28  
Vista porta di accesso alla cantina (da tamponare)



Immagine 28  
Vista della cantina (da tamponare)



Immagine 28  
Vista caldaia murale a servizio dell'abitazione

Il C.T.U.  
Dott. Geom. Gianluca Fociani

