LOTTO 3

Immobile sito nel Comune di Carovigno (BR) in Contrada Colacurto snc Foto satellitari estratte da Google Earth con individuazione dell'immobile.



Foto satellitare n.1



Foto satellitare n.2

Esterni dell'immobile




Foto 1 – Viale d'ingresso



Foto 2 – Ingresso cancello carrabile



Foto 3 – Piazzale



Foto 4 – Piazzale



Foto 5 – Piazzale



Foto 6 - Scala



Foto 7 – Prospetto posteriore



Foto 8 – Prospetto laterale

Interni dell'immobile



Foto 9 – Ingresso



Foto 10 - Soggiorno

Consulente Tecnico d'Ufficio

Ing. Giuseppe PAGLIONICO

Ordine degli Ingegneri di Brindisi n. 1739 Albo CTU Tribunale di Brindisi n. 3216



Foto 11 – Soggiorno stufa a pellet



Foto 12 - Soggiorno camino



Foto 13 - Soggiorno



Foto 14 – Angolo cottura



Foto 15 – Disimpegno




Foto 16 - Bagno



Foto 17 – Camera da letto matrimoniale



Foto 18 - Camera da letto



Foto 19 - Camera da letto Solaio