


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**Comune di Lastra a Signa (Fi) –via di Carcheri 211 ,Fraz Ginestra Fiorentina
Firenze**

CTU : Dott. Ing Franco Romanelli

05 Novembre 2016

Foglio 40 Part. 395 Sub 500



PIANO TERRENO



1



2



3



4



5




6



7

Il C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli

Foglio 40 Part. 395 Sub 501-507



PIANO TERRENO



1



2



3



4



5




6



7



8 II C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli




Firmato Da: ROMANELLI FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. N.G CA 3 Settore: 1b641205d412052692800e75aa37a


Il C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli

Foglio 1/4

oglio 40 Part. 395 Sub 502-503



PIANO SEMINTERRATO



Il C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli

Foglio 2/4



1 2 3 4 5



6 7 8 9 10




11 12 13 14 15



16

Firmato Da: ROMANELLI FRANCO Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. N.G.C.A.3 Serie#: 1be4281ed4120652380e75ae371a
Il C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli

Foglio 3/4




PIANO PRIMO

Foglio 40 Part. 395 Sub 502-503




1



PIANO SECONDO (SOTTOTETTO)

Foglio 40 Part. 395 Sub 504-508



1



2



3



4



5



6



7




8



9

II C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli

Foglio 40 Part. 395 Sub 505



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

Il C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli

Foglio 40 Part. 388 Sub 1-2-3



ASTAlegale.net




1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12




13



14




15



II C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli

Foglio 40 Part. 395 Sub 506



ASTAlegale.net

PIANO TERRENO



1



2



3


II C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli

Foglio 40 Part. 324 Sub 500 - 501

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio 40 Part. 324 sub 500 - 501

8



PIANO TERRENO



1

2

3

4



5

6

7

8



Il C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli

Foglio 40 Part. 324 Sub 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foglio 40 Part. 324 sub 5



11



Il C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli

Foglio 40 Part. 324 Sub 6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foglio 40 Part. 324 sub 6




1



2



3



5

6

7



8

9


10

11



12

13




Il C.T.U.

Dott. Ing. Franco Romanelli

Foglio 40 Part. 324 Sub 3 - 4


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Foglio 40 Part. 324 sub 3
Foglio 40 Part. 324 sub 4

2



RILIEVO PIANO TERRENO

1



RILIEVO PIANO SEMINTERRATO



4

5

6



Il C.T.U.
Dott. Ing. Franco Romanelli

ALL'INTEGRAZIONE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Compendio immobiliare formato da più lotti di cui alle particelle

Catasto fabbricati del Comune di Lastra a Signa nel foglio di **mappa 40**, particelle 128 sub 1, sub 3, sub 4- particella 324, sub 3, sub 4, , sub 5, sub 6, sub 500,; e a NCT foglio di **mappa 40** particelle 93, 96, 107, 108, 110, 112, 113, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 134 A, 134 B, 134 C, 139 A, 139 B, 167, 170, 198, 199, 201 A, 201 B, 201 C, 221, 222- particelle 115, 117, 133A, 133B, 140A, 140B, 140C, 141, 142, 169, 173, 234, 319, e nel foglio di **mappa 41** particelle 21, 22, 266.


Comune di Lastra a Signa (Fi) –via di Carcheri 211 ,Fraz. Ginestra Fiorentina Firenze

CTU : Dott. Ing Franco Romanelli

Firenze 23 Febbraio 2022


VILLA BENE 1

Stato modificato




VILLA BENE 2

stato modificato




Bene 2

BENE 8 CASINA STATO MODIFICATO




PIANO PRIMO

BENE 9 FIENILE



STATO MODIFICATO



Comune di Lastra a Signa (Fi) – via di Carcheri 211 ,Fraz. Ginestra Fiorentina Firenze

CTU : Dott. Ing Franco Romanelli

Firenze 23 Febbraio 2022




BENE 1 modifiche interne non conformi successive alla perizia del 2016



BENE 1 modifiche nuovi bagni non conformi al catastale e successive alla perizia del 2016



BENE 1 particolare del tetto ammalorato



BENE 2 Modifiche interne



BENE 2



modifiche impianti rimasti al grezzo – non ultimati

successivi alla perizia del 2016



BENE 2 – modifiche non ultimate . con rimozione del controsoffitto



bene 2 piano primo precarie condizioni manutentive infiltrazioni acqua dal tetto



BENE2 lesioni al pavimento e architravi delle porte



Lesioni




precaria staticità muro a ridosso della piscina a comune



LESIONI ANGOLO SX VILLA


Bene 4



magazzino



bene 4 magazzino



BENE 4 Tetto pericolante




BENE 4 TETTO PERICOLANTE

Asta legale.net
MODIFICHE DEGLI SPAZI INTERNI E IMPIANTI MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA PERIZIA DEL 2016
RIMASTI AL GREZZO





MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA PERIZIA DEL 2016



MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA PERIZIA DEL 2016



MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA PERIZIA DEL 2016



STATO PRECARIO DELLE TETTOIE BENE 8 E 9



STATO AMMALORATO TETTOIA A SERVIZIO PISCINA A COMUNE BENI 8 E 9