



**TRIBUNALE DI FERMO**  
**ESECUZIONE IMMOBILIARE n. 51/2017**  
**ALLEGATO FOTOGRAFICO**



| N° | Descrizione  | N° | Descrizione            |
|----|--|----|------------------------|
| 01 | Fabbricato angolo sud-est, porzione di corte sulla sinistra. | 02 | Fabbricato lato est.   |
| 03 | Fabbricato angolo nord-est.                                  | 04 | Fabbricato lato ovest. |



| N° | Descrizione   | N° | Descrizione  |
|----|---|----|--|
| 05 | Fabbricato piano terra porzione est ingresso con lavandino.           | 06 | Fabbricato piano terra porzione est corridoio con piccolo locale allo stato grezzo sulla sinistra, bagno sulla destra. |
| 07 | Fabbricato piano terra porzione est piccolo locale allo stato grezzo. | 08 | Fabbricato piano terra porzione est bagno.   |






09



10



11



12


| N° | Descrizione   | N° | Descrizione  |
|----|---|----|--|
| 09 | Fabbricato piano terra porzione est locale adibito a camera da letto.                       | 10 | Fabbricato piano terra porzione est locale adibito a camera da letto parete frontale con lesioni.                |
| 11 | Fabbricato piano terra porzione est locale adibito a camera da letto, lesione sulla parete. | 12 | Fabbricato piano terra porzione ovest locale uso magazzino/cantina con apertura sullo sfondo del secondo locale. |



13



14



15



16

| N° | Descrizione  | N° | Descrizione                            |
|----|--|----|--|
| 13 | Fabbricato piano primo ingresso con piccola cucina e salone con scala a chiocciola di collegamento con il piano secondo. | 14 | Fabbricato piano primo sala da pranzo. |
| 15 | Fabbricato piano primo sala da pranzo, particolare della lesione.  | 16 | Fabbricato piano primo corridoio.      |





17



18



19



20

| N° | Descrizione  | N° | Descrizione   |
|----|--|----|---|
| 17 | Fabbricato piano primo bagno.                                      | 18 | Fabbricato piano primo camera da letto con scala in legno di collegamento con il piano secondo. |
| 19 | Fabbricato piano primo locale magazzino adibito a camera da letto. | 20 | Fabbricato piano secondo camera da letto ovest.   |



21



22



23



24

| N° | Descrizione  | N° | Descrizione   |
|----|--|----|---|
| 21 | Fabbricato piano secondo camera da letto centrale. | 22 | Fabbricato piano secondo disimpegno con scala a chiocciola di collegamento con il piano primo.                |
| 23 | Fabbricato piano secondo camera da letto est.      | 24 | Esterno corte lato ovest del fabbricato, sullo sfondo porta di ingresso al piano primo camera da letto ovest. |





25



26



27



28

| N° | Descrizione                                | N° | Descrizione                                     |
|----|--|----|---|
| 25 | Esterno corte con alberi sparsi e gradini. | 26 | Esterno corte con alberi sparsi (olivi e fico). |
| 27 | Esterno corte con alberi sparsi (viti).    | 28 | Esterno corte con alberi sparsi (olivi e fico). |