



Foto n° 1 - Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Porta di accesso al bene collocata nella corte interna.



Foto n° 2 - Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Corte interna di accesso al bene lato est.





Foto n° 3 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Veranda al piano S1.



Foto n° 4 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Cucina-soggiorno al piano S1.



Foto n° 5 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Cucina-soggiorno al piano S1.



Foto n° 6 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Servizio igienico al piano S1.





Foto n° 7 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Ripostiglio al piano S1.



Foto n° 8 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Salotto al piano S1.



Foto n° 9 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Studio al piano S1.



Foto n° 10 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Androne di accesso al piano S1.





Foto n° 11 - Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.Ila 1371 sub 6; disimpegno al piano S1 con presenza di scale per i collegamenti verticali dei vari piani dell'unità.



Foto n° 12 - Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.Ila 1371 sub 6; Pozzo luce al piano S1.



Foto n° 13 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.Ila 1371 sub 6; Disimpegno al piano S2.



Foto n° 14 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.Ila 1371 sub 6; Servizio igienico al piano S2.





Foto n° 15 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Camera da letto al piano S2.



Foto n° 16 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Vano al piano S2.





Foto n° 17 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Camera da letto al piano S2.



Foto n° 18 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Servizio igienico al piano S2.



Foto n° 19 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Ripostiglio al piano S2.



Foto n° 20 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Ripostiglio al piano S2.





Foto n° 21 - Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Disimpegno al piano S3.



Foto n° 22 - Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Soggiorno al piano S3.



Foto n° 23 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Soggiorno al piano S3.



Foto n° 24 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Angolo cottura presente nel soggiorno al piano S3.





Foto n° 25 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Ripostiglio al piano S3.




Foto n° 26 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Servizio igienico al piano S3.



Foto n° 27 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Locale Forno al piano S3.



Foto n° 28 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Varco di accesso al sub 8 al piano S3.





Foto n° 29 – Unità immobiliare al piano S1-S2-S3 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 6; Prospetto Ovest del fabbricato.



Foto n° 30 – Unità immobiliare al piano S1 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIIa 1371 sub 5; Vano Garage, soppalco e sfondellamento pignatte.





Foto n° 31 – Unità immobiliare al piano S1 del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 5; Vano Garage sfondellamento delle pignatte solaio di copertura.



Foto n° 33 – Unità immobiliare al piano secondo del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 7; Prospetto est.



Foto n° 32 – Unità immobiliare al piano secondo del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 7; Veduta interna.



Foto n° 34 – Unità immobiliare al piano secondo del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 7; Veduta interna.





Foto n° 35 – Unità immobiliare al piano secondo del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 7; Veduta interna.



Foto n° 36 – Unità immobiliare al piano secondo del fabbricato sito in Niscemi c.da Spasimo/Pirillo. In Catasto al foglio 55 part.IIa 1371 sub 7; Veduta interna relativa al soffitto.