



**Foto 40.** Particolare del fabbricato residenziale di tre piani fuori terra cui appartiene la porzione pignorata Identificata in perizia come Bene H (magazzino) in Umbertide località Pierantonio via Leonardo da Vinci



**Foto n.41:** Particolare del magazzino al piano terra (BENE H). Nella foto sono visibili, il prospetto principale ovest del fabbricato, la porta vetrata con infissi in metallo e il cancello estensibile in metallo (civico 31).



**Foto n.42:** Particolare interno del magazzino al piano terra (BENE H). Sono visibili i solai con orditura in legno lamellare e l'impianto elettrico del tipo fuori traccia protetto da canaline per cavi. Notare sullo sfondo l'apertura di accesso al w.c..



**Foto 43.** Altro particolare del magazzino al piano terra (Bene H) ripreso da angolazione opposta rispetto alla immagine precedente. Notare i pavimenti realizzati con piastrelle in monocottura, le pareti in parte rivestite da perline in legno e parte tinteggiate e intonacate.