

**OGGETTO:** Tribunale di Potenza - Ufficio Esecuzione Immobiliare n. 68/2019 R.G.E promossa  
e per essa contro \_\_\_\_\_.

la sottoscritta geom. MURO Liliana, iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici presso Tribunale di Potenza al n.1110, nominata esperto stimatore nella procedura indicata in oggetto, in merito la relazione di stima depositata in data 05/12/2022, si corregge l'errore di battitura riguardante il lotto 2°, pagina 19 rigo 24 con la seguente "La costruzione ove insiste il cespite part.610 sub 2 foglio 11 del Comune \_\_\_\_\_".

Di seguito si riporta l'intera descrizione lotto 2°:

**LOTTO 2°:**

- La piena proprietà della quota di **1/1** del locale deposito in Tito (PZ) in catasto al foglio **11** particella **610 sub 2, categoria C/2, classe 3, consistenza 22 mq, R. € 20,45.**
- La piena proprietà della quota di **1/1** del terreno in **Tito (PZ)** in catasto al foglio **11** particella **767;** qualità seminativo, classe 3, consistenza 14 mq, R.D. € 0,01, R.A. € 0,01;
- La piena proprietà della quota di **1/1** del terreno in **Tito (PZ)** in catasto al foglio **11** particella **768;** qualità seminativo, classe 3, consistenza 10 mq, R.D. € 0,01, R.A. € 0,01.

La costruzione ove insiste il cespite **part.610 sub 2 foglio 11** del Comune di Tito (PZ) è stato realizzato con C.E. n.2015/1997 prot. 5900 rilasciato a nome dell'esecutata dal Sindaco del Comune di Tito (PZ) in data 23/09/1996.

Lo stato dei luoghi del locale è conforme rispetto agli elaborati progettuali depositati.

**I terreni in Tito (PZ) foglio 11 particelle 767 e 768** ricadono in zona agricola del vigente R.U. a rischio frane da approfondire attraverso studio geologico, ai fini urbanistici risultano asserviti.

Scusandomi del disagio creato, si resta, come sempre, a disposizione della S.V.I. per eventuali chiarimenti o integrazioni in merito.

Pietragalla (PZ), 22/09/2023

Il Perito Estimatore

- *Liliana Muro* -

