



01. VEDUTA IMMOBILE DA EST



02. VEDUTA DEL SITO DA SUD-EST



03. VEDUTA DEL SITO DA NORD



04. VEDUTA DAL RETRO (NORD-OVEST)



05. VEDUTA IMMOBILE DA OVEST



06. INFILTRAZIONI DAL TETTO



07. INFILTRAZIONI DAL TETTO



08. INFILTRAZIONI METEORICHE



09. INFILTRAZIONI METEORICHE (RIPOSTIGLIO)



10. SOLAI IMBIBITI (CAMERA)



11. SOLAI IMBIBITI (CAMERA)



12. SOLAI MARCESCENTI



13. CADUTA DI COPPI SULLA CORTE DEL RETRO



14. COPPI CADUTI SULLA CORTE SUL RETRO



15. CORNICE E LATTONERIA PERICOLANTI



16. ACCESSO DA VIA BENETTI



17. CUCINA



18 SOGGIORNO CON CAMINETTO



19. CANTINA



20. BAGNO



21. ACCESSO AL PIANO PRIMO



22. CONTATORE ENEL IN CUCINA



23. CAMERA



24. ACCESSO ALLA SOFFITTA



25. SOFFITTA



26. SOFFITTA



27. SOFFITTA