

□ **ALL. 29 – Documentazione fotografica**

Foto 1 – Vista della villa bifamiliare sita in via Aldo Moro 154 – Somma Vesuviana (Na)



Foto 2 – Vista dell'ingresso all'immobile posto al civico n. 154 di via Aldo Moro – Somma Vesuviana (Na)



Foto 3 – Vista dell'ingresso laterale che immette al piano rialzato dell'unità




Foto 4 – Vista della porta di ingresso

Foto 5 – Vista del salotto (Piano rialzato)

Foto 6 – Vista del salotto (Piano terra)




Foto 7 – Vista della cucina (Piano rialzato)

Foto 8 – Particolare della cucina (Piano rialzato)

Foto 9 – Particolare della cucina/tinello (Piano rialzato)

Foto 10 – Vista della cucina (Piano rialzato)



Foto 11 – Vista del bagno (Piano rialzato)



Foto 12 – Vista del bagno (Piano rialzato)

Foto 13 – Particolare del salotto e della scala che collega i vari piani dell'unità



Foto 14 – Particolare della scala che collega i vari piani dell'unità




Foto 15 – Vista del disimpegno della zona notte (Piano primo)



Foto 16 – Vista del disimpegno della zona notte (Piano primo)



Foto 17 – Vista di una delle camere da letto (Piano primo)

Foto 18 – Particolare di una delle camere da letto (Piano primo)



Foto 19 – Vista di una delle camere da letto (Piano primo)



Foto 20 – Particolare di una delle camere da letto (Piano primo)

Foto 21 – Vista di una delle camere da letto (Piano primo)

Foto 22 – Vista del ripostiglio (Piano primo)



Foto 23 – Vista di uno dei bagni (Piano primo)



Foto 24 – Particolare di uno dei bagni (Piano primo)



Foto 25 – Particolare di uno dei bagni (Piano primo)



Foto 26 – Particolare di uno dei bagni (Piano primo)



Foto 27 – Vista della scala che collega il piano primo al piano secondo

Foto 28 – Particolare della scala che collega il piano primo al piano secondo



Foto 29 – Vista del sottotetto (Piano secondo)



Foto 30 – Particolare del sottotetto (Piano secondo)



Foto 31 – Particolare del sottotetto (Piano secondo)

Foto 32 – Vista del sottotetto (Piano secondo)

Foto 33 – Particolare del sottotetto (Piano secondo)



Foto 34 – Particolare del disimpegno (Piano secondo)



Foto 35 – Vista della camera da letto (Piano secondo)

Foto 36 – Vista della camera da letto (Piano secondo)

Foto 37 – Particolare della camera da letto (Piano secondo)

Foto 38 – Particolare della camera da letto (Piano secondo)



Foto 39 – Vista del bagno (Piano secondo)



Foto 40 – Particolare del bagno (Piano secondo)




Foto 41 – Vista del terrazzino al piano secondo



Foto 42 – Vista del terrazzino al piano secondo



Foto 43 – Particolare del tratto di scala interna che conduce al piano seminterrato



Foto 44 – Particolare del tratto di scala interna che conduce al piano seminterrato

Foto 45 – Vista della taverna (Piano seminterrato)

Foto 46 – Particolare della taverna (Piano seminterrato)



Foto 47 – Vista della taverna (Piano seminterrato)



Foto 48 – Dettaglio dell'angolo cottura della taverna (Piano seminterrato)



Foto 49 – Vista del garage (Piano seminterrato)



Foto 50 – Vista del garage (Piano seminterrato)

Foto 51 – Vista del garage



Foto 52 – Particolare dell'accesso al garage dall'area cortilizia dell'unità



Foto 53 – Particolare del cortile esterno dell'unità




Foto 54 – Particolare del cortile esterno dell'unità



Foto 55 – Particolare del cortile esterno dell'unità




Foto 56 – Vista dall'alto del cortile esterno dell'unità