

*DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA
BENE B*



Foto n. 1b: Veduta panoramica, dalla strada provinciale 401, dell'intero edificio in località Miralduolo n.63 cui appartengono i beni pignorati. E' visibile in primo piano il passo carrabile con l'accesso a raso,



Foto n. 2b: Veduta dell'ingresso alle scale condominiali sul lato sud dell'edificio. Sulla sinistra al piano primo è visibile il terrazzo accessibile dal salotto-pranzo.



Foto n. 3b: Particolare dei terrazzi esposti a est ripresi dal terrazzo con accesso dalla cucina.



Foto n.4b: Particolare del laboratorio al piano terra, sulla sinistra è visibile il w.c. senza di areazione e luce dirette e privo di aereazione meccanica. Sulla destra in fondo è visibile la caldaia alimentata a metano in comune con l'appartamento al piano primo (Bene A)



Foto n.5b: Particolare del pozzo comune a tutte le unità immobiliari, posto in prossimità dei fondi sul lato ovest dell'edificio.



Foto n. 6b: Particolare dell'ingresso condominiale ripreso dall'interno. Sulla sinistra è visibile l'alloggiamento del misuratore dell'energia elettrica in comune con l'appartamento al piano primo (Bene A).



Foto n.7b: Particolare del misuratore gas metano posto all'esterno sul lato nord dell'edificio in comune l'appartamento al piano primo (Bene A).