

**TRIBUNALE DI TERAMO**

\*\*\*\*\*

**ESECUZIONE IMMOBILIARE**

**n° 402/2014**

\*\*\*\*\*

Promossa da: xxx

\*\*\*\*\*

Contro: xxxx

\*\*\*\*\*

Giudice dell'Esecuzione: **Dott. Marco PROCACCINI**

\*\*\*\*\*

Esperto Stimatore ed Ausiliario: **Arch. Marco Di Giuseppe Cafà**

\*\*\*\*\*

**PERIZIA ESTIMATIVA  
DEI BENI DI PERTINENZA**

**LOTTO n. 6**

**OGGETTO:**


**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

composta da n° 18 Foto

**Data: novembre 2016**



**Foto n° 1:** Vista aerea della zona in cui insistono gli immobili oggetto di stima rispetto al centro abitato di Sant'Omero



**Foto n° 2:** Vista aerea ed individuazione del fabbricato su cui insistono le unità immobiliari oggetto di stima



**Foto n° 3:** Vista del fronte nord del fabbricato su cui insistono gli immobili oggetto di stima



**Foto n° 4:** Vista dei fronti nord ed ovest del fabbricato su cui insistono gli immobili oggetto di stima



**Foto n° 5:** Vista dell'ingresso al fabbricato



**Foto n° 6 e n° 7:** Viste interne del portone di accesso e del disimpegno di ingresso all'appartamento individuato con il subalterno 10



*Foto n° 8 e n° 9:* Viste del locale destinato a soggiorno – pranzo e del balcone principale






*Foto n° 10:* Vista del locale destinato a cucina



*Foto n° 11 e n° 12:* Viste del vano destinato a contenere la caldaia collocato in un balcone e del disimpegno notte



**Foto n° 13:** Vista di una camera



**Foto n° 14 e n° 15 :** Vista di una camera e di una lesione presente all'interno di tale unità immobiliare



**Foto n° 16 e n° 17 :** Viste del bagno e del locale adibito a wc



**Foto n° 18 :** Vista dello spazio esterno dove è individuato il posto auto scoperto