



Foto 1 – Lentini, Appartamento Via Imera, 61 – Piano terra



Foto 2 – Soggiorno



Foto 3 – Ingresso



Foto 4 – Soggiorno




Foto 5 – Cucina



Foto 6 – Disimpegno



Foto 7 – Ripostiglio



Foto 8 – Servizio igienico



Foto 9 – Camera da letto




Foto 10 – Camera da letto



Foto 11 – Camera da letto




Foto 12 – Camera da letto



Foto 13 – Servizio igienico_2



Foto 14 – Cavedio