

TRIBUNALE DI NOLA

Sezione Fallimentare

Fallimento n. 12/2008

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Rilievo fotografico dello stato dei luoghi

Timbro e Firma:



Il Tecnico:

Dott. Ing. Carlo Pezzuti
via Antonio Mancini, 42
Napoli

Il Committente:

Tribunale di Nola

Doc.: TNL2008-012-03

Data: 03.11.2014



Foto n. 10 – Immobile in Saviano alla traversa Giancora, 3



Foto n. 11 – Immobile in Saviano alla traversa Giancora, 3



Foto n. 12 – Immobile in Saviano alla traversa Giancora, 3



Foto n. 17 – Immobile in Saviano alla traversa Giancora, 3